
Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP)
de Lisle-sur-Tarn et de Puech-du-Taur (commune de Montans), Tarn

Annexes au Rapport de présentation : Fiches d'inventaire

Inventaire des patrimoines - paysager, urbain et architectural

Septembre 2024




Atelier d'Architecture Rémi Papillault (mandataire)
Architecte dplg, architecte du patrimoine, Urbaniste IFU Historien EHESS
11 rue Pargaminières - 31000 TOULOUSE
T : 09 53 75 76 59 / M : aarp@atelier-rp.org

Studio Maureen Certain(co-traitant)
Architecte D.E, Docteure en architecture Université de Toulouse et Université CEPT Ahmedabad
48 Rue de Rémusat - 31 000 Toulouse
T : 06 89 56 14 74 / M : studiomaureencertain@gmail.com

Natacha Issot Architecte (sous-traitant)
Architecte D.E, Docteure en architecture Université de Toulouse
69 grande rue Saint Michel - 31 400 Toulouse
T : 06 71 13 28 67/ M : natacha.issot@gmail.com

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE



Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
				Façade 1 :							
				Façade 2 :							
				Façade 3 :							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☐	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐			
Dates des façades											
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐	
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☐	☐	☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐			
Photographies											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**740**		Façade 1 : **20 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : RDC poteaux droits extérieurs en briques et potelet central en fonte sur sommier pierre.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit				Autre	
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre	**F1 : Chambranles briques, linteaux briques et appuis briques.** **F2 : Chambranles briques, linteaux bois et appuis bois.**
	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	**F1 : Contrevents manquants au R+2**
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**L'Hôtel de ville est classé Monument Historique depuis le 7 février 1994**
	A1	**741 2124**	**F1 : Ancien Hôtel de Boisset-Glassac, aujourd'hui Hôtel de Ville.**	Façade 1 : **21 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **7-9 Rue Achille Gaillac**								
				Façade 3 : **Pontet rue Achille Gaillac**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☑	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		**F2 : Parcelle 741 partie gauche, transformateur SI.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades	**Fin XVIIe**		**Non déterminée**		**Non déterminée**							
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre **F3**		**F3 Pontet au dessus de rue Archille Gaillac qui relie deux jardins remarquables**
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre **F1**		**F1 : 8 + 1 travées**
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F3** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** ☐ **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F2 : Trompe d'angle en briques**
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1 F2 F3**					
Étages	☐ **F3** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F3** ☐ ☐					Autre **F1**		**F1 : Fronton**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F3** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		À cadre					Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1 F3** ☐					☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						

Photographies









Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**742**		Façade 1 : **7 Rue Achille Gaillac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Plan de bois avec encorbellement R+1. Contreventement en croix de St André. Renforcement des abouts de solives avec pièce en métal.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**743**		Façade 1 : **5 Rue Achille Gaillac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Encorbellement au R+1. Pas de sablière de plancher.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐				**F1 : Enduit prolongé grossièrement sur le pan de bois.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						**F1 : RDC avec chambranles briques, linteaux bois et appuis bois. Présence d'un contrevent bois pour la porte piétonne. R+1 avec chambranles bois, appuis bois et linteaux bois. Menuiseries petits carreaux avec bois d'origine XIXe siècle.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	À cadre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**1813** **1815**		Façade 1 : **18 et 19 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue Raymond Lafage / Rue du Port**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** **F2** ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 /F2 : Pan de bois avec croix de St André et hourdis de briques. RDC avec larges consoles de briques pour soutenir sablière de chambrée bois et poteaux bois avec aisselliers.** **Lien fort avec parcelle n° 733 de l'îlot B1** **Évaluation structurelle à faire.** **F2 : RDC Trace d'un arc plein cintre.** **Encorbellement au R+1**
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐	
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	**FSP** ☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**1814**		Façade 1 : **1 Rue du Port**								
				Façade 2 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse **F2** ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐	F3 ☐		FSP ☐						
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐	R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Façade pan de bois avec encorbellement au R+1. Détail d'appui sur console brique.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium **F2** ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC Chambranle brique, linteau brique et appui brique. Menuiserie bois remplacée coloris marron. R+1 chambranle bois, linteau bois et appui bois. Menuiserie bois remplacée coloris blanc. Porte piétonne en bois.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**1900** **1902**		Façade 1 : **3 Rue Achille Gaillac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre **F1**				**F1 : Possiblement torchis.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐				**F1 : Enduit ciment. Descentes d'eau en façade à reprendre.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : RDC chambranles briques avec badigeon sang de boeuf.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**2122**		Façade 1 : **24 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☑		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐ **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec deux arcs plein-cintres en briques avec enduit.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : RDC enduit ton sable.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**FSP : Porte piétonne avec encadrement brique mouluré et deux ouvrants bois d'origine. Présence d'une devanture commerçante en applique en bois.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A1	**2123**		Façade 1 : **23 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec deux arcs plein-cintre en briques, clés de voute en pierre et quatre pieds droits briques. Présence d'un potelet central en fonte sur sommier pierre.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : R+1 Enduit ciment.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**FSP : Porte piétonne avec chambranle brique et linteau bois.** **F1 : R+1 Chambranles bois, linteaux bois légèrement cintrés et appuis bois. Menuiseries remplacées à petits carreaux en bois coloris blanc.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**748**		Façade 1 : **6 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				**F2 : 2 corps de bâti.**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2a** ☐ ☐		2 **F2b** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 /F2 : Pan de bois avec encorbellement sur consoles briques.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1 / F2 : Avant toit à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1616**		Façade 1 : **Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 2 : **Rue des Parterres**								
				Façade 3 : **Sur Parking**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre **F3**		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 6 travées** **F2 : 5 travées** **F3 : 6 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** **F3**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Briques et galets **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1/F2 : Trompe d'angle**
Enduit RDC Étages	Enduit **F3** ☐ ☐ **F3** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐			Autre ☐		**F2 : Traces d'enduit en R+2 et présence de trous de boulins.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** **F3**			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** **F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1/F2/F3 : Encadrements avec chambranles briques et arcs segmentaires briques.** **F3 : R+2 composé de 6 occuli.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1616**	**B**	Façade 1 : **7 Rue Chambre de l'Edit** Façade 2 : **Rue Victor Maziès** Façade 3 : **Sur cour** Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Sur cour **F3** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ **F3** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : R+1 et combles.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** **F3** **F1** **F2** **F3**	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** **F3** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** **F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Occulus en R+2**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** **F3**			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1616**	**C**	Façade 1 : **Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Sur cour**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Sur cour **F2** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 et F2 : Occuli aux R+2**	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1617**	**A**	Façade 1 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 2 : **Sur parking**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		
Toiture	Tôle ☑	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☑		**F2 : Sur parking**
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F1** **F2** ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte avec encadrement brique, entablement brique dont tableau avec inscription « musée Raymond Lafage » surmonté d'un fronton brique.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 / F2 : Intéressant sauf dernière partie coté Rue des Parterres sans intérêt.**
Façade principale	☐	**F1** ☐	☐	☑			☐		☐			
Façades secondaires	☐	**F2** ☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1617**	**B**	Façade 1 : **8 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Sur parking**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☑		**F2 : Sur Parking.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Briques de terre crue**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise **F1** ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		**F2 : Encadrement briques avec arcs segmentaires et présence d'un occulus.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies				 								

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A2	**1617**	**C**	Façade 1 : **10 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Sur cour (parcelle 1616)**								
				Façade 3 : **Sur Parking**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☑	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		**F1 : RDC traces médiévales**
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☑		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Sur cour **F2** ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre **F3**		**F3 : Sur parking.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐	3 **F1** **F3** ☐		4 **F2** ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**	R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** **F3**			Génoise **F1** **F2** **F3**			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** **F3** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 / F2 / F3 Contrevents non visibles**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**760**		Façade 1 : **1 Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 2 : **Rue du port**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec contreventement en contre-écharpe. Deux abouts de solives enduits visibles** **F2 : Pan de bois avec encorbellement sur aisselier bois et contreventement en croix de Saint André**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 / F2 : Trompe d'angle**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 / F2 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1 / F2 Avant toit à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**761**		Façade 1 : **3 Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 2 : **Rue du Port**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	**F2 : Enduit piqué pour réception enduit.**	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F2 : Encadrement bois avec linteau arc segmentaire.**	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre	**F1 : R+1 avec contrevents à double croix de Saint André.**	
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☑		
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				

Photographies





Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**762**		Façade 1 : **23 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 F1 ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et abouts de solives sculptés.Contreventement en croix de Saint André.**
RDC	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Différence d'appareillage brique sous appuis.**
RDC	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche		Génoise			Avant toit				Autre		
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐				☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)	Aluminium	PVC		Non visible				Autre		
	☐ ☐ ☐	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne			Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**763** **764**		Façade 1 : **21 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**768**		Façade 1 : **17 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 F1 ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 F1 ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+2 avec soleillou fermé par du vitrage.**
Matière structure RDC / Étages	Brique F1 ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ / F1 ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André. Traces de double encorbellement au R+2.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique F1 ☐ ☐ / F1 ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit F1 ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / F1 ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ / F1 ☐ ☐						Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit F1 ☐ ☐						Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) F1 ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐						Autre ☑		**F1 : Contrevents non visibles.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**771**		Façade 1 : **11 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : Présence de trous de boulins.**
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC avec porte cochère sous arc briques en anse de panier.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**772**		Façade 1 : **9 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☑	Jardin ☐		Autre ☐		**F1 : Église**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : Présence de trous de boulins.**
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Génoise à deux rangs**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : RDC Porte bois avec décors sous arc brisé avec clé en pierre. R+1 Rose en briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**774** **775** **776**		Façade 1 : **Rue du Port**								
				Façade 2 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Linteau et appuis bois**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre **F1**		**F1 : Pas de contrevent**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**1196**		Façade 1 : **15 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : RDC avec briques et galets destiné à être enduit. Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André. Abouts de solives sculptés en bec de flute 14e siècle.**
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC avec linteau bois possiblement remonté.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	A3	**1738**		Façade 1 : **5 Chambre de l'Edit**							
				Façade 2 : **Façade sur cour**							
				Façade 3 : **Rue des Parterres**							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	**F1 : Anciennes écuries**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐			
Dates des façades	**1900**		**1900**		**1900**						
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F3**		Sur cour **F2** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F3** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑	**F2 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre	**F1 / F2 : Bossage et alternance de briques rouges et blanches.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre	
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre	**F1 : RDC linteaux arcs segmentaires briques et clés en pierres.**
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre	**F1 / F2 : Pas de contrevents**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑	
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					

Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Photographies







Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	A3	**2104**		Façade 1 : **Rue Achille Gaillac**								
				Façade 2 : **Rue des Parterres**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☑		Autre ☑		**F1 / F2 : Jardin avec pontet**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	**F1 : Contrevent non visible.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						**F1**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies	  											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**723**		Façade 1 : **3 Rue Étienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** ☐ ☐		Pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages **F2** ☐ ☐		Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1/F2 : Aisselier bois à l'angle avec enduit. F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Briques et galets RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Enduit avec pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Badigeon RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Matière brute RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC avec devanture bois sous linteau bois et chambranles briques le tout surmonté d'une corniche brique. Travée centrale avec balconnets et garde-corps en ferronnerie.**
Contrevents RDC / Étages	Écharpe RDC ☐ ☐ ☐ Étages **F1** ☐ ☐			Persienne RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : Pas de contrevent.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**725**		Façade 1 : **12 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	**FSP : Pharmacie des arcades.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☑	**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F2 : R+2 avec soleillou.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 : Présence de trous de boulins.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : RDC habillage briques sur poteaux.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit				Autre	
	F1 **F2** ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : R+1 encadrements briques avec gaffons en pierres. R+2 encadrements briques avec gaffons en pierres et arc segmentaire en briques avec clés en pierres.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**726**		Façade 1 : **13 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac (entrée dans le musée du chocolat)**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☑	F3 ☐	FSP ☐								
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐	Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐				**FSP : Entrée du musée du chocolat (le bâtiment appartient à la mairie et est en location).**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐	4 **F1** **F2** ☐				Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐	R+2 **F1** **F2** ☐	R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐				
Matière structure	Brique	Pan de bois	Pierre	Béton		Métal		Autre				**F1 : RDC avec 4 arcs plein-cintres et pieds droits briques.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐				**F2 : Présence de trous de boulins.**
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		**F2 : Panachage de briques ocres et rouges.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois	Badigeon		Matière brute		Autre				**F1 : RDC avec traces de badigeon**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐				**F2 : Façade destinée à être enduite.**
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** ☐		Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F2** ☐ ☐				Autre ☐				**F1 : Entablement composé d'une architrave, d'une frise en terre crue sculptée et d'une corniche à denticules.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐				**F1 : R+1 avec balconnet filant et garde-corps en ferronnerie. Encadrements briques triglyphe surmontés de tableau décorés et de corniches briques. R+2 avec chambranles tombants et chapiteau d'encadrements avec moulure ionique.**
Contrevents	Écharpe		Persienne	Pliant en tableau				Autre				**F1 : Pas de contrevent mais des volets d'origine qui ont été conservés.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐								**F2 : RDC avec volets.**
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				☑				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**731**		Façade 1 : **16 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+2 avec soleillou.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : RDC avec arc plein-cintre brique sur pieds droits en briques. Pan de bois avec petit encorbellement au R+1 et abouts de solives sculptés.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐	**FSP : Devanture commerciale avec encadrement et linteau bois**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**732**		Façade 1 : **17 Place Paul Saissac** Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle** Façade 3 : Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☑				
Dates des façades	**1900**		**1830**									
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC avec un arc plein-cintre brique et un arc en anse de panier brique sur pieds droits en briques. Présence de trous de boulins.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Autre ☐						**F1 : Façade destinée à être enduite.** **F2 : Enduit endommagé.**
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐		Autre ☐					**F1 : Entablement avec architrave, frise et corniche à denticules en briques.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						**F1 : R+1 balconnet filant en pierre avec garde-corps en ferronnerie le tout reposant sur quatre consoles en pierre. R+1/R+2 avec chambranles et arc segmentaire en briques ocres et clés et gaffons en pierres.** **F2 : Reprises béton au RDC pour linteaux et appuis.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Autre ☑								**F1 : R+1 avec contrevents pliants en tableaux et R+2 avec volets d'origine.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B1	**733**		Façade 1 : **19 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue Raymond Lafage**								
				Façade 3 : **Rue de l'Hirondelle**								
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☑		FSP ☑				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F3** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F3** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F2 : R+2 avec soleillou.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : RDC avec double aisselles bois, poteaux bois sur sommiers pierres. R+1 Pan de bois avec contreventements en croix de Saint André et écharpes. Traces de double encorbellement au R+2.** **F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventements en croix de Saint André et écharpes. Traces de double encorbellement au R+2.** **F2/ F3 : Aisselier d'angle et encorbellement continu.** **F3 : Pan de bois avec encorbellement et contreventement à écharpe. Présence d'un pontet vers parcelle 1290.**
RDC	**F2** **F3** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F2** **F3** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐		**F3** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** **F3**				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** **F3** ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	**F2 : RDC avec porte bois sous arc en anse de panier et encadrements briques et pierres surmontée d'une corniche en briques. R+1 avec menuiseries petits carreaux d'origine et encadrements bois.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	        											


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	B1	**1684 1797**		Façade 1 : **14 et 15 Place Paul Saissac**							
				Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle**							
				Façade 3 :							
				Façade sous portique : **Place Paul Saissac**							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☑			
Dates des façades											
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin **FSP** ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑	**F1 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐	**F1 : 7 arcs plein-cintres en briques avec clés en pierres sur pieds droits en briques.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit RDC **F2** ☐ ☐ Étages **F2** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute RDC **F1** ☐ ☐ Étages **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : R+1 encadrements brique avec gaffons en pierres et appuis en pierres. Garde-corps en ferronnerie motif à aiguilles. R+2 avec 7 occuli en briques et encadrements briques en relief. FSP : Devanture commerciale en bois peint rouge et porte bois avec encadrement briques et linteau bois. F2 : Encadrements en briques avec gaffons en pierres.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe RDC ☐ **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐			Persienne RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐			
Photographies	         										

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**823**		Façade 1 : **10 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec trace d'encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**840**		Façade 1 : **5 Place Fontgravet**								
				Façade 2 : **Rue du Canard**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Présence de trous de boulins rebouchés. F2 : Pan de bois avec contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Restes d'enduit ciment au R+1. Façade destinée à être enduite.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☑	**F2 : Façade aveugle.**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**844**		Façade 1 : **7 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue du Canard**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		**F1 : RDC avec devanture remarquable « A Calan. Bonneterie, Toiles, Confections » surmontée d'une marquise en zinc.**
Contrevents	Écharpe			Jalousie			Pliant en tableau			Autre		**F1 : R+1 contrevents jalousies à projection.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐					**F2 : RDC persiennes pliantes**
Étages	**F2** ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**1290**		Façade 1 : **Rue de l'Hirondelle**								
				Façade 2 : **4 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**F1 : Pontet vers parcelle 733.** **F2. : Trois corps de bâti**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2a** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2a** **F2b**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2a** **F2b** ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2a** **F2b**		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2a** **F2b** **F1** **F2a** **F2b**		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F2a** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2b** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ **F2b** ☐ **F2a** ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2a** **F2b**			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2b** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2a** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F2a** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 et F2b : Pas de contrevent.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2c : Garage sans interêt.**
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	**F2a** **F2b**	☐	☐	**F2c**			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**1412**		Façade 1 : **5 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **2 et 5 Rue de l'Hirondelle**								
				Façade 3 : **Rue du Canard**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		**F1 et F2a : 1ere moitié du XXe** **F2b et F3 : non déterminées**
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F2 : 2 corps de bâti**
Dates des façades	**XXe siècle**											
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2a** ☐ ☐		2 **F2b** ☐ ☐		3 **F1** **F3** ☐			4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2b** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F2b** **F3** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F2b** **F3** ☐		**F2b** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F2b** **F3** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F2b** **F3** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon			Matière brute		Autre		
RDC	**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F2b** **F3** ☐		☐		
Étages	**F1** **F2a** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F2b** **F3** ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit **F2b** **F3** ☐		Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** **F2b** **F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☑		**F2a : Façade aveugle.**
Contrevents	Écharpe			Persienne				Pliant en tableau		Autre		**F2a et F2b : pas de contrevent.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☑		
Étages	**F3** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F1** ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	☐	**F2b**	☐	**F1**				☐		☐		
Façades secondaires	☐	**F3**	☐	**F2a**				☐		☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**1679**		Façade 1 : **1 Place Fontgravet**								
				Façade 2 : **Rue Fontgravet**								
				Façade 3 : **Rue du Canard**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1/F2/F3 : Ancienne grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☑	Tuiles ☐	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** **F2** **F3**		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1/F2 : Trompe d'angle sculptée.**
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	**F1/F2/F3 : Présence de trous de boulins.**
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1/F2/F3 : Traces d'enduit**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	**F1 : Abouts de poutres qui dépassent du toit.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Porte de grange avec plate-bandes à crossettes en pierres.** **F1/F2 /F3 : Façades aveugles**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B2	**2106** **2107**		Façade 1 : **7 Place Fontgravet** Façade 2 : **Rue de l'Hirondelle** Façade 3 : **Rue du Canard** Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F1/F2/F3 : Ancienne grange urbaine.** **F3 : deux corps de bâti.**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1 F2 F3**		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F1 F2 F3a**		R+1 **F3b** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1 F2 F3** **F1 F2 F3a**	Pan de bois **F3b**		Pierre		Béton		Métal		Autre ☐		**F3b : Traces d'encorbellement.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F3b**	Briques et galets **F1 F2 F3**		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre ☐		**F1 : Trompe d'angle.**
Enduit RDC Étages	Enduit		Enduit avec pan de bois **F3b**		Badigeon		Matière brute **F1 F2 F3**			Autre ☐		**F1/F2/F3 : Traces d'enduit.**
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée) **F3b**		Aluminium		PVC		Non visible **F1 F2 F3**		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre ☑		**F1/F2/F3 : Pas de contrevent.**
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☑	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**825**		Façade 1 : **14 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 : **Rue Fontgravet**								
				Façade 3 : **Rue des Couteliers**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1 F2** ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F3** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1 F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Présence d'un soleillou au R+2** **F3 : Mur de clôture.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1 F2 F3** **F2b** ☐	Pan de bois **F1 F2a** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Et trace de double encorbellement au R+2. Contreventement en croix de Saint André.** **F2 : Avec deux corps de bâti (une partie pan de bois et une partie en briques). Pan de bois avec contreventement en écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1 F2 F3** **F1 F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1 F2a** ☐ ☐ ☐ **F2b**	Enduit avec pan de bois **F2a** ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ **F2b F3** **F1** ☐ ☐		Autre ☐						
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1 F2** ☐	Autre ☐								**F1 /F2 : Avant-toit à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F2** ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	À cadre **F1 F2** ☐ **F1 F2** ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F3 : Mur de clôture interessant et jardin à conserver.**
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	**F2**	**F3**	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**826**		Façade 1 : **16 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 : **Rue des couteliers**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Mur de clôture**
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois sur les travées 3 et 4 avec contreventement en croix de Saint André. Trace d'encorbellement au R+1**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Mur de clôture participe à l'ambiance urbaine et jardin à conserver**
Façade principale	☐	**F1** ☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	**F2**	☐		☐		☐				
Photographies	  											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**828**		Façade 1 : **15 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 F1 ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Traces de 5 travées à l'origine.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 F1 ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ F1 ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec contreventement à écharpe. Encorbellement possiblement comblé au RDC.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique F1 ☐ ☐ F1 ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ F1 ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit F1 ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) F1 ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Traces des anciennes dimensions de baies avec encadrements bois et linteaux en arcs segmentaires au R+1.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe F1 ☐ ☐ F1 ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**832**		Façade 1 : **7 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 : **2 Rue des Couteliers**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1/F2 : Traces de double encorbellement au R+2.** **F1 : Pan de bois avec contreventement en croix de Saint André au R+1 et contreventement en écharpe au R+2.** **F2 : Pan de bois avec encorbellement sur trois aisselliers. R+1 et R+2 avec contreventement en écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F2 : Remplissage de briques et torchis.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☑		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : RDC enduit endommagé** **F2 : R+1 /R+2 enduit très endommagé.**
RDC	**F1** **F2** ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1 : Avant-toit de grange dimension à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**833**		Façade 1 : **5 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Remplissage briques et torchis.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : R+1 enduit endommagé. R+1 pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC porte piétonne et encadrement avec trace de badigeon sang de boeuf.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**834**		Façade 1 : **4 Rue des Couteliers**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : R+2 avec ancien soleillou comblé avec ajout de menuiseries.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Avec deux traitements de façade.**
RDC	**F1a** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1b** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1a** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1b** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe				Persienne				Pliant en tableau		Autre	
RDC	☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt			À remplacer		À démolir		
Façade principale	☑	☐	☐		☐			☐		☐		
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐			☐		☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**835**	**A**	Façade 1 : **3 Rue Sadi Carnot** Façade 2 : **Rue du Canard** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1/F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André et à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1/F2 : trompe d'angle.**		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC encadrements de baies avec traces de badigeon sang de boeuf.** **F2 : RDC enduit endommagé**				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** **F2** ☐	Autre ☐	**F1/F2 : Avant toit de grande dimension à chevrons rayonnants.**							
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F1** ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	À cadre **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☑ ☑	Interessant ☐ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**836**		Façade 1 : **Rue du Canard**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois	Pierre	Béton	Métal	Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**				
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐						
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐							
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre	Béton	Métal	Autre	**F1 : R+1 Remplissage torchis et pierres par endroits.**				
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐					
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐								
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois	Badigeon	Matière brute	Autre							
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐							
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐								
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐		Autre ☐					
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F1** ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau		Autre					
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**848**		Façade 1 : **15 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue du Canard**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Arc de décharge en brique au RDC.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F2** ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☐	**F1**	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2**	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**852**		Façade 1 : **21 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue du Canard**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F2 : Enduit au R+2**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B3	**2023 2024**		Façade 1 : **Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **1 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 3 : **Rue du Canard**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☑		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F2** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Sur place Henry Maynard**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F3** ☐			3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Deux corps de bâti**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐			R+2 **F1** **F2** **F3**		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Présence d'un soleillou en R+2.**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F2 : Grande façade de pan de bois avec traces d'encorbellement. Structure pan de bois avec long alignement de potelés et système de contreventement à écharpe.** **F3 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 sur console brique à l'angle et trace de double encorbellement au R+2. Contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** ☐ ☐	**F2** **F3** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois			Badigeon		Matière brute		Autre		**F1a : Enduit ciment aux étages.**
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1a** ☐ ☐		**F3** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1b** **F2** ☐				
Type de couronnement	Corniche			Génoise				Avant toit		Autre		
	F1b ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F1** **F2** **F3**				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** **F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne				Pliant en tableau		Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** **F2** **F3**			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	☑	☐	☐	☐				☐		☐		
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐				☐		☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**864**	**A**	Façade 1 : **3 Place Henri Maynard**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon			Matière brute			Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne				Pliant en tableau			Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐			☐	
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**864**	**B**	Façade 1 : **5 Place Henri Maynard**								
				Façade 2 : **Rue Joseph Rigal**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**F1 : Deux corps de bâti**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1a** **F1b** ☐			4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1a** ☐ ☐		R+2 **F1b** **F2** ☐			R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1b : R+2 avec soleillou.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1a** **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐		**F1a** **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre	Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1a** **F1b** **F2**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1a** **F1b** **F2**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1a** **F1b** **F2**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ **F2**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1a** **F1b** ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1a** **F1b** **F2**			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible	Autre		
	☐ ☐ ☐		**F1a** **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			**F1a** **F1b** **F2**			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**867**		Façade 1 : **6 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 F1 ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 F1 ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Encadrements avec badigeon sang de boeuf.**
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit F1 ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) F1 ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**868**		Façade 1 : **8 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 : **Rue des Couteliers**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1b** **F2** ☐		2 **F1a** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1a** **F1b** **F2**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique RDC **F1a** **F1b** **F2** / Étages ☐ **F1b** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1a** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1a : Pan de bois à encorbellement au R+1.** **F2 : Pan de bois à encorbellement au R+1 avec contreventement à écharpe reposant sur console brique enduite à l'angle et aisselliers bois.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique RDC **F1a** **F1b** **F2** / Étages **F1a** **F1b** **F2**		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit RDC **F1a** **F1b** **F2** / Étages **F1a** **F1b** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F2** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1a** **F1b** **F2**					Autre ☐		**F1 /F2. : Avant toit à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1a** **F1b** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe RDC **F1a** ☐ ☐ / Étages **F1a** ☐ ☐			À cadre RDC ☐ ☐ ☐ / Étages **F1b** ☐ ☐			Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐			Autre RDC / Étages ☑		**F2 : Contrevents non visibles.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	**F1a**	**F1b**	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	**F2**	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**869**		Façade 1 : **10 Rue des Couteliers**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 F1 ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois à encorbellement au R+1 avec contreventement à écharpe.**
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit F1 ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) F1 ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**881**		Façade 1 : **10 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 : **Rue des Couteliers**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Plan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André. F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André reposant sur aisselliers bois.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 / F2 : R+1 remplissage de torchis**
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1/F2 : avant toit à chevrons rayonnants**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B4	**882**		Façade 1 : **12 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 F1 ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : une partie au R+1 avec encorbellement.**
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	F1 ☐ ☐		F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	F1 ☐ ☐		F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit F1 ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) F1 ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe				Persienne		Pliant en tableau				Autre	
RDC	F1 ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	F1 ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**905**		Façade 1 : **12 Rue Joseph Rigal**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Contreventement en croix de Saint André. Encorbellement au R+2 ajouté à postériori (1995). Abouts de solives sculptés et linteaux bois avec accolades rajoutés.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**914**		Façade 1 : **2 Rue Cendrée**								
				Façade 2 : **Rue de la Caille**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Présence d'une Androne sur Rue de la Caille**
Contrevents	À cadre			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**918**		Façade 1 : **10 Rue Cendrée**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1: Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Au RDC porte avec arc plein cintre briques et pierres.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**921**		Façade 1 : **8 Rue Joseph Rigal**								
				Façade 2 : **Rue Cendrée**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 /F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**927**		Façade 1 : **49 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue de la Caille**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		**F2** ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☑		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**928**		Façade 1 : **47 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**930**		Façade 1 : **45 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue des Tisserands**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**931**		Façade 1 : **43 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue des Tisserands**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F2 : Briques de terre crue avec présence de trous de boulin.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**932**		Façade 1 : **39 et 41 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue des Tisserands**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 F2		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 F2 ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 Travées**
Nombre de niveaux	RDC F2 ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		F2 ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐			F2		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible	Autre		**F1 : Porte encadrée de baies interprétation du motif Serlienne avec arcs segmentaires.**
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐	F2		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			F2		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**933**		Façade 1 : **Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **2 Rue Joseph Rigal / Place Henri Maynard**								
				Façade 3 : **Rue des Tisserands**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F2** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F3** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** **F3** ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 / F3 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à croix de Saint André.**
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** **F3** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**					
Type de couronnement	Corniche		Génoise		Avant toit						Autre	
	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**						☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)	Aluminium		PVC		Non visible				Autre	**F2/F3 : Ancien soleillou transformé en terrasse/loggia au R+1 à l'angle.**
	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F3**	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐							
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						**F3**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**1310**		Façade 1 : **5 Rue de la Caille**								
				Façade 2 : **Rue des Tisserands**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 /F2 : Terre crue chargée en ciment et parpaings de gravillons. Présence de trous de boulins.**
RDC	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐		
Étages	☐ **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche			Génoise		Avant toit				Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		**F1 : Entrée sous arc en anse de panier avec arrière voussure tombante sur deux pieds droits.**
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B5	**1311**		Façade 1 : **4 Rue Joseph Rigal**								
				Façade 2 : **Rue des Tisserands**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Présence de trous de boulins.** **F1/ F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique RDC **F1** ☐ ☐ Étages **F1** ☐ ☐		Briques et galets RDC **F2** ☐ ☐ Étages **F2** ☐ ☐		Bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Badigeon RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Matière brute RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐				Autre ☐		**F1 : Façade destinée à être enduite.**
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe RDC **F1** ☐ ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Persienne RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	B6	**954**		Façade 1 : **7 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	À cadre			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**585**		Façade 1 : **1 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue Porte Peyrole**								
				Façade 3 : **20 rue des Grands Augustins**								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☑				
Dates des façades	**XVIIIe**		**XVIIIe**		**Début XVIIe**			**XVe**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour **F3** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F3** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : 3 travées régularisées suite à plan d'alignement de l'angle.**
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre **F3**	**F3 : 1ere travée en R+2 et seconde travée en R+3 avec décroché de toiture.**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal			Autre	**F1 : RDC avec deux poteaux droits centraux en bois sur sommier pierre, un poteau brique à gauche et un poteau béton habillé de briques à l'angle de droite. Sablière de plancher et de chambré en bois avec renforts en métal. Solives bois en mauvais état.** **F2 : Encorbellement au R+1.** **F3 : Mur de refend en encorbellement .**
RDC	**F2** **F3** ☐	**F1** ☐ **FSP**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	☐ **F3** ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	☐ **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute					Autre	**F2 : RDC brique avec enduit ciment et R+1 / R+2 badigeonné sang de boeuf sur pan de bois et briques** **F3: RDC enduit ciment et R+1/R+2 enduit à la chaux endommagé**
RDC	☐ **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ **F3**	☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐					☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐	**F1 et F2 : Débord de toiture avec chevrons bois rayonnants**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** **F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**FSP : Moulurations gothiques bois médiéval XVe mais porte double en bois du XVIIIe** **F1 : Au R+1 Portes-fenêtres reprises au XVIIIe siècle avec frontons cintrés et arcs segmentaires en bois. Présence de balconnets XVIIIe à aiguilles .** **F2 : RDC fenêtres grands carreaux en bois remplacées. Linteaux en bois imitation pierre et appuis en brique avec quelques enduits ciments. Étages avec panachage de fenêtres à petits carreaux d'origine et fenêtres à grands carreaux en bois remplacées.** **F3 : Croisés et menons en Pierre. Appuis pierre et chambranles en briques. Menuiserie à grands carreaux. Baies travées 1 et travée 2 R+1 remplies en briques avec possibilité de réouverture. Cadre de porte piétonne en brique ocre et porte bois à cadre sang de boeuf.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		À cadre					Autre	**F1 : Contrevents bois à cadres** **F2 : Contrevents bois en écharpe.** **F3 : R+1 2e travée, contrevent bois à écharpe. Pas d'autre contrevent.**
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Étages	☐ **F2** **F3**			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				

Photographies



F1 Place Paul Saissac



FSP Place Paul Saissac



F2 Rue Porte Peyrole



F3 Rue des Grands Augustins



F1/FSP Place Paul Saissac



FSP Moulurations gothiques



F2 Pan de bois et encorbellement



F3 Ouvertures remplies

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**586**		Façade 1 : **2 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **18 place des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades	**XVIIIe**		**Contemporaine**					**XVIIIe**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec arc en plein cintre en briques et poteaux droits en briques sur sommiers en briques.**
RDC	**F1** **F2** ☐	**FSP** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre		**FSP : Devanture bois en applique**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		**FSP** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre			**F1 : Enduit de toute la façade à la chaux jaune paille.** **F2 : RDC Enduit gratté contemporain**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**FSP** ☐ ☐			☐			
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ **F1** ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐			**F1 : Corniche simple en briques.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 Baies avec chambranles briques, enduit arrêté en relief par baguette bois déposée. Appuis en pierre calcaire. Balconnets motif XIXe avec barreaudage en fonte (probablement posés au XXe). Menuiseries bois remplacées à grands carreaux. Couleur blanche à revoir.** **F2 : Chambranles en briques à plat et appuis en briques. Porte piétonne à cadre en bois.**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau				Autre			**F1 : Contrevents cintrés en bois à double écharpe.** **F2 : Contrevents en bois contemporains, avec finition peinture blanche.**
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐	☐	☐						
Photographies	 **F1 2 Place Paul Saissac**		 **F3 Rue des Grands Augustins**			 **FSP Place Paul Saissac**						

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**587**		Façade 1 : **3 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **16 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☑		**F2 : R+2 Présence d'une lucarne.**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐		FSP ☑					
Dates des façades	**XVIIIe**		**Indéterminée**				**XIXe**					
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec arc plein cintre irréguliers en briques. Sur les étages trames de briques saillantes.**
RDC	**F1** **F2** ☐	**FSP** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre		**FSP : Devanture en bois avec porte piétonne et boutique.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		**FSP** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute		Autre				**F1 : Enduit avec tables saillantes piquetées au sarment et coins arrondis.** **F2 : Sur la façade enduit à la chaux endommagé et badigeon sans de boeuf sur l'encadrement en brique de la porte piétonne.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐				
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐								
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐				**F1 : Débord de toiture en tuiles sur corniche en briques.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 / R+2 Chambranles saillants avec arcs segmentaires de la 1ere moitié du XVIIIe.** **F2 : Fenêtre centrales sur la travée et porte piétonne déportée à droite. Chambranles en briques et appuis pierre ou ciment au RDC. Sur fenêtre du RDC clé de voute en pierre rongée, possible forme de visage. Pas d'appui au R+1 et appui en bois au R+2**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Plein			Autre				**F1 : Contrevents persiennes en bois avec vernis mat à reprendre.**
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐				
Étages	**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												
	F1 Place Paul Saissac		**F2 Rue des Grands Augustins**									

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**588**		Façade 1 : **4 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **14 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☑				
Dates des façades			**Non déterminée**									
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F2 : RDC sur rue et R+1 en retrait sur cour.**
Matière structure RDC / Étages	Brique **F2** ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pan de bois **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Au RDC poteaux droits en bois avec aisselliers bois. Façade R+1/R+2 en pan de bois irréguliers à encorbellement au R+1. Présence d'une croix de Saint André bois centrale.** **F2 : RDC quelques parpaings rajoutés visibles**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC / Étages	Enduit ☐ **F2** ☐ / ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : Façade avec matière brute apparente au R+1 mais pan de bois piqués pour la réception d'un enduit. Au R+2 enduit ciment.** **F2 : Enduit à la chaux piqué endommagé et par endroits enduit ciment.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	**F1 : Au R+2 présence d'un soleillou avec claustras en bois.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : R+1 Chambranles bois avec arcs segmentaires bois et appuis bois.** **F2 : RDC Mur bahut avec porte cochère en bois et linteau en bois, porte piétonne en bois et linteau en briques**
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐						Autre ☐	**F1 : Contrevents persiennes en bois coloris blanc/gris**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				

Photographies











F1 Place Paul Saissac

F2 Rue des Grands Augustins

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**589**		Façade 1 : **5 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **12 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		**F1 : Cheminée brique apparente en façade.**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée **F1**		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades	**Non déterminée**		**2eme moitié du XIXe**					**Non déterminée**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**	Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : RDC avec linteau bois et deux pieds droits en brique extérieur et un potelé en fonte central sur sommier en pierre.**
RDC	**F1** **F2** ☐		**FSP** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **FSP** **F2**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : RDC pied de droite avec restes d'enduit ciment et pied gauche avec en enduit ciment. R+1 / R+2 avec enduit ciment tyrolienne. F2 : Enduit piqueté au sarment avec effet rustiqué.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **FSP** ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Couronnement avec génoise simple en briques. F2 : Corniche brique avec débord de toit.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**FSP : Arc en anse de panier, chambranle brique appui en pierre et fenêtre piétonne. Porte piétonne déportée à gauche. F1 : R+1/R+2 Chambranles en briques en relief avec appuis en pierre. Menuiseries bois à grands carreaux coloris blanc. F2 : RDC Fenêtre et porte piétonne. Façade avec chambranles en briques, reliefs en enduit lisse puis enduit piqueté au sarment et appuis en pierres. Menuiseries contemporaines remplacée en bois avec vernis délavé.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre			Autre		**F1 : R+1/R+2 avec contrevents à cadre en bois coloris blanc. F2 : Sur la façade panachage de contrevents en bois à cadre, à écharpe ou croix de Saint-André avec finition peinture blanche.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			**F2**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer			À démolir		
Façade principale	☐	☐	☑	☐			☐			☐		
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐			☐		

Photographies







F1 Place Paul Saissac







F2 Rue des Grands Augustins

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**590**		Façade 1 : **6 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **10 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades	**1ere moitié du XIXe**		**2eme moitié du XVIIIe ou début XIXe**					**1ere moitié du XIXe**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec arcs plein cintres et pieds droits en briques sur sommier en briques.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : RDC badigeon de chaud gris perle.** **F2 : Façade avec chambranles en enduit lisse puis enduit en relief piqueté au sarment.**
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche		Génoise		Avant toit					Autre		**F1 et F2 : Couronnement avec corniche en brique et débord de toit.**
	F1 **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		**FSP : Devanture bois en applique** **F1 : R+1/R+2 Fenêtre simple à chambranle brique à fleur de façade avec appuis pierre.** **F2 : Chambranles en briques et appuis en pierre inscrits dans la largeur des baies.**
	F1 **FSP** **F2**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		À cadre					Autre		**F1 : Contrevents à cadre en bois d'origine.** **F2 : Contrevents à écharpe en bois d'origine avec peinture écaillée.**
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer		À démolir					
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐		☐					
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐		☐					
Photographies	 **F1 Place Paul Saissac**	 			 **F2 Rue des Grands Augustins**		 				

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**591**		Façade 1 : **7 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **8 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F2 : Ancienne grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☑				
Dates des façades	**1ere moitié du XIXe**		**Non déterminée**					**1ere moitié du XIXe**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC quatre arcs plein-cintre en briques portant sur cinq pieds droits en briques avec sommiers en briques.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : R+1/R+2 Présence sur la façade de trous de boulins.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : RDC quelques traces d'enduit sur les pieds de la façade. R+1/R+2 façade destinée à être enduite qui est aujourd'hui à nu.** **F2 : Enduit avec décor de double chambranle au clou. Traces d'enduit à la taloche au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Couronnement avec corniche brique simple et débord de toit.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		**FSP : Présence d'une vitrine commerciale en bois, d'une fenêtre et d'une porte piétonne.** **F1 : Fenêtres R+1 à frontons avec chambranles en briques couverts par des arcs segmentaires en briques. Le tout est saillant pour la réception d'un enduit. R+2 consoles passantes sous appuis en pierre calcaire.** **F2 : Chambranles en briques avec arcs segmentaires en briques et appuis en bois.**
Contrevents	Écharpe			Persienne				À cadre		Autre		**F1 : Contrevents à cadre en bois d'origine sans peinture ou vernis.** **F2 : Contrevents à cadre en bois d'origine sans peinture ou vernis.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F1** **F2** ☐		☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	☑	☐	☐	☐				☐		☐		
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐				☐		☐		

Photographies



F1 Place Paul Saissac





FSP Place Paul Saissac





F2 Rue des Grands Augustins

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**592**		Façade 1 : **8 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **6 rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☑	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☑				
Dates des façades	**XVe début XVIe**		**Contemporaine**					**Non déterminée**				
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : RDC deux pieds droits en briques extérieurs et un pied central en bois à aisselliers. Solives en bois à abouts sculptés sous sablière de chambré à décor d'accolade en bois sur sablière de plancher en bois. R+1/R+2 Double encorbellement. R+1 avec double croix de St André et R+2 avec contreventement en écharpe simple en bois coté gauche et remplacement par briques coté droit.**
RDC	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F2 : Façade arrière contemporaine avec passerelle en bois et enduit corail.**
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Fenêtres couvertes par des arcs segmentaires en bois repris au XVIIIe. Menuiseries à petits carreaux en bois remplacée avec coloris blanc.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	**F1 : Contrevents à double écharpe avec finition peinture bleu clair.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F2**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☑		☐		☐			
Photographies	 **F1 Place Paul Saissac**			 			 **F2 Rue des Grands Augustins**					

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**F1 : Arc segmentaire en brique avec deux fenêtres superposées**
	C1	**593**		Façade 1 : **9 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **9bis place Paul Saissac**								
				Façade 3 : **Rue des Grands Augustins**								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		**F2 : RDC - Cintre en brique à clés saillantes. R+1 - Chambranle et platebandes briques avec clés saillantes, appui pierre calcaire sur console brique triglyphe et cabochons brique. R+2 Bandeau d'attique avec tableaux saillants surmonté d'un fronton triangulaire en brique avec un blason sculpté en pierre.**
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☑		**F2 : Girouette métal et cloche métal**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☑	F3 ☑	FSP ☑								
Dates des façades	**Fin XVIIIe**	**Début XIXe**	**Contemporaine**	**Début XIXe**								
Caractère des façades	Sur rue **F3** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐	Sur place **F1** **F2**				Sur jardin ☐ ☐		Autre **FSP** ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐	3 **F2** **FSP** ☐	4 **F3** ☐ ☐						Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐	R+2 **F1** **F2** **F3**	R+3 ☐ ☐ ☐						Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois	Pierre	Béton				Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**	**FSP** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois	Badigeon	Matière brute						Autre		**F3 : Enduit tyrolienne FSP : Enduit ciment à reprendre avec enduit à la chaux**
RDC	**F3** ☐ **FSP**	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐						☐		
Étages	**F3** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐								
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit ☐ ☐ ☐						Autre ☑		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne	Pliant en tableau						Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	**F1** ☐ ☐						☐		**F1 et F2 : Contrevents en bois**
Étages	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	**F1** ☐ ☐								
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	**F2**	**F1**	☐	☐				☐		☐		
Façades secondaires	**FSP**	☐	☐	**F3**				☐		☐		

Photographies



F1 Place Paul Saissac





FSP Place Paul Saissac




F3 Rue des Grands Augustins



F2 Place Paul Saissac

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C1	**595**		Façade 1 : **10 place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue de la Roche**								
				Façade 3 : **2 rue des Grand Augustins**								
				Façade sous portique : **Sur place Paul Saissac**								
Période majoritaire	Médiévale ☑	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☑				
Dates des façades	**2e moitié du XIXe**		**XVe**		**XVe**			**Non déterminée**				
Caractère des façades	Sur rue **F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1 FSP**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre **F2**		**F2 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC **FSP** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1 F2 F3**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique RDC ☐ **F2 F3** / Étages ☐ ☐ ☐	Pan de bois RDC **F1** ☐ ☐ / Étages **F1 F2 F3**		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC, trois poteaux droits en bois sur sommiers pierre. Remontage des poteaux et des chapeaux. Solives rayonnantes sous sablière de chambrée simple en bois et sur sablière de plancher. Le bois est laissé à nu. Encorbellement au R+1 avec probablement à l'origine un double encorbellement supprimé suite au plan d'alignement. F2 : À l'angle, trois contreventements en écharpe et un contrevenant en croix de St André. Abouts de solives bois sculptés et encorbellement au R+1. Colonnette d'angle avec tête sculptée.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique RDC ☐ **F2 F3** / Étages **F1 F2 F3**	Briques et galets RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Bois RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Pierre RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐	Béton RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐	Métal RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit RDC ☐ **F2 F3** / Étages ☐ **F2 F3**	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute RDC ☐ ☐ ☐ / Étages **F1** ☐ ☐				Autre / Étages **F1**		**F1 : traces d'une peinture ocre sur les poteaux et les chapeaux. R+1/ R+2 façade à nu non protégée. F2 : RDC avec enduit ciment et étages avec enduit ciment sur 2/3 de la rue. F3 : enduit ciment toute hauteur.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1 F2 F3**					Autre ☐		**F1 / F2 / F3 : Avant toit continu à chevrons rayonnants**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1 F2 F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 /F2/F3 : Menuiseries remplacées en bois à petits carreaux coloris blanc/jaune. Encadrements avec planches de bois sur appuis en bois. F3 : Fenêtres centrées et porte piétonne légèrement déportée à droite.**
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		À cadre **F2** ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐				Autre ☑		**F1/ F3 : Pas de contrevent. F2 : Un seul contrevent à cadre en bois au RDC.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies	 **F1 Place Paul Saissac**			 **F2 Rue de la Roche**				 **F3 Rue des Grands Augustins**				

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**598**		Façade 1 : **6 Rue de la Roche**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**599**		Façade 1 : **Rue de la Roche**								
				Façade 2 : **6 Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : À l'origine 3 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Partie appentis en retrait sans interêt**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☑		☐		☐				
Photographies	  											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**601 2012**		Façade 1 : **10 Rue des Fleurs**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐		Autre **F1**						
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre **F1**				
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre **F1**						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir		**Sur la parcelle présence d'un pigeonnier remarquable**		
Façade principale	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**602** **603**		Façade 1 : **5 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre **F1**								
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**604**		Façade 1 : **Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **12 Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre rue et jardin **F2** ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre **F2**		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre **F2**		
Contrevents	À cadre			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F2**		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Avec jardin à conserver.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**605**		Façade 1 : **Rue des Fleurs**								
				Façade 2 : **3 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : R+1 et combles sur une travée**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		**F2** ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C2	**606** **607**		Façade 1 : **1 Rue Porte Peyrole** Façade 2 : **Rue des Grands Augustins** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐			3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐			R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 / F2 : Angle en quart de rond à la Virebent.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C3	**608**		Façade 1 : **5 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 **: 15 Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Présence d'un soleillou au R+2**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C3	**609**		Façade 1 : **7 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 : **13 Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois à encorbellement au R+1**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F2 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C3	**611**		Façade 1 : **11 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec léger encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C3	**1185**		Façade 1 : **13 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 : **Rue du Fruit**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐	R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière structure	Brique		Pan de bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois	Badigeon		Matière brute		Autre				
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐				
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche			Génoise		Avant toit		Autre				
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)	Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau		Autre				
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐				
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C3	**1859**		Façade 1 : **9 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 : **9 Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale	Renaissance	Classique	1ere moitié XVIIIe	2eme moitié XVIIIe	1ere moitié XIXe	2eme moitié XIXe	1ere moitié XXe	2eme moitié XXe	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée		Angle		Lanière		Bastide		Autre		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg	Hôtel particulier	Ordonnance sur place		Équipement	Monument	Jardin		Autre		
Toiture	Tôle	Tuiles ☑	Terrasse	Élement particulier						Autre		
				Panneaux solaires		Cheminée		Velux				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3			FSP				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour		Entre cour et jardin		Sur place		Sur jardin	Autre		
Nombre de travées	1 **F2**		2		3		4			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC		R+1 **F1** **F2**		R+2		R+3			Autre		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à croix de Saint André.**
RDC	**F1** **F2**	**F1**										
Étages	**F2**											
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2**											
Étages	**F1** **F2**											
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2**		**F1**									
Étages	**F2**											
Type de couronnement	Corniche		Génoise		Avant toit					Autre		
					F1 **F2**							
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
						F1		**F2**				
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC						**F1**						
Étages	**F1** **F2**											
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑											
Façades secondaires			☑									
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	C4	**625**		Façade 1 : **17 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 : **Rue des Remparts**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐	R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec contreventement à écharpe au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois	Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F2**		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : 2eme partie du mur de clôture sans interêt. Jardin à conserver.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**573**		Façade 1 : **26 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **Rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 3 : **Rue de la Solitude**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F2 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 **F3** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure RDC / Étages	Brique RDC **F1** **F2** **F3** / Étages **F1** ☐ ☐		Pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ / Étages **F2** **F3** ☐		Pierre RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F2 /F3. : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe. F3 : Trace de double encorbellement au R+2.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique RDC **F1** **F2** **F3** / Étages **F1** **F2** **F3**		Briques et galets RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Bois RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐	Pierre RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐	Métal RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Enduit RDC / Étages	Enduit RDC **F1** **F2** **F3** / Étages **F1** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Badigeon RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐		Matière brute RDC ☐ ☐ ☐ / Étages **F2** **F3** ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** **F3**				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** **F3** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents RDC / Étages	Écharpe RDC ☐ ☐ ☐ / Étages **F1** **F2** **F3**			Persienne RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ / Étages ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**574**		Façade 1 : **27 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **12 Rue de la Solitude**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2b** ☐		**F2a** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2b** ☐		**F2a** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Type de couronnement	Corniche		Génoise		Avant toit						Autre	
	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐						☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible			Autre	
	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau					Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	**F2a** ☐	**F2b** ☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**575**		Façade 1 : **28 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **10 Rue de la Solitude**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Traces d'enduit aux étages** **F2: Traces de badigeon sang de boeuf sur les encadrements de baies en RDC.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	À écharpe			À cadre		Pliant en tableau					Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F2** ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**576**		Façade 1 : **29 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **8 Rue de la Solitude**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 : Pan de bois avec contreventement à écharpe. Trace d'encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**577**		Façade 1 : **30 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **6 Rue de la Solitude**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Pan de bois avec contreventement à croix de Saint André et léger encorbellement au R+2.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche		Génoise				Avant toit				Autre	
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F1** **F2** ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible			Autre	
	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne				Pliant en tableau			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐			☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**582**		Façade 1 : **34 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **2 Rue Saint Louis**								
				Façade 3 : **Rue de la Solitude**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F3** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F3** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 **F2a** ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2a** **F3**		**F1** **F3** ☐		☐ ☐ ☐		**F2b** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2a** ☐				☐ ☐ ☐		**F2b** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre	Béton	Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2a** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	**F2b** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2a** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	**F2b** ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ **F2a** **F2b** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ **F2b** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ **F2a** ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F3** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F2a** **F2b** **F3**		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		**F2 : contrevents roulants.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	**F3** ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D1	**1779**		Façade 1 : **31 32 33 Place Paul Saissac**								
				Façade 2 : **2 et 4 Rue de la Solitude**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☑		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ **F2** ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 + 2 Travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : 5 travées en R+2 et 2 travées en R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible	Autre		**F2 : RDC encadrements briques avec arcs brisés.**
	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC												
Étages	**F2** ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Jardin ou cour à conserver.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D2	**498**		Façade 1 : **Rue de la Verderie**								
				Façade 2 : **3 rue Fontainbleau**								
				Façade 3 : **6 rue Saint Louis**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☑	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades			**XVIe / XVIIe**		**Début XVIIIe avec traces XVIIe**							
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** **F3** ☐			4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F3** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐			R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1 F2 F3** **F3**	Pan de bois **F1 F2**		Pierre		Béton		Métal		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec contreventements en croix de St André et abouts de solives sculptés. F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et escalier à vis arasé. Traces d'un double encorbellement au R+2. Contreventements en croix de St André et traces de croisés de la fin de la période médiévale. Présence d'une console de soutien en béton à l'angle avec F3.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1 F2 F3** **F1 F2 F3**	Briques et galets		Bois		Pierre	Béton		Métal	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1 F3**		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute **F2** **F1 F2 F3**			Autre ☐		**F3 : Anciennes tables saillantes originellement encadrées d'enduit aujourd'hui décrouté.**
Type de couronnement	Corniche **F3**			Génoise			Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐		**F1 : Au R+2 soleillou bouché. F2 : Soleillou présent au R+2 F3 : Corniche brique épaisse sous petit avant-toit**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Porte en arc brisé surmonté d'une tête de femme sculptée en clé en pierre (16e). F3 : Présence d'une porte batarde en bois.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F3** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1, F2 et F3 RDC : Non visibles F3 R+1 : contrevents bois cintrés à écharpes d'origine.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2 : Une des façades les plus anciennes de la ville.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D2	**499**		Façade 1 : **4 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue de la solitude (en deux corps de bâti)**								
				Façade 3 : **4 Rue Fontainbleau (en deux corps de bâti)**								
				Façade sous portique : **Rue Saint Louis**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☑				**F1 : RDC repris au XXe** **F2b : Des reprises dans les années 1960.** **F3b : reprise récente sans intérêt**
Dates des façades	**XVIIIe**		**F2a XVIIIe et F2b Non déterminée**		**F3a Non déterminée et F3b contemporaine**							
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2a** ☐ ☐		2 **F3a** ☐ ☐		3 **F2b** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 6 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2a F2b F3a**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1 F2a F2b F3a** **F1 F2b F3a**		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2a** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : RDC avec 4 arcs segmentaires.** **F2a : Pan de bois avec contreventement en écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1 F2a** ☐ **F1 F2a** ☐		Briques et galets **F2b F3a** ☐ **F2b F3a** ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F2b et F3a en continuité sur l'angle.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1 F2a** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2a** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ **F2b F3a** **F1 F2b F3a**			Autre ☐		**F1 : Enduit au RDC repris au XXe et enduit décroûté au R+1.**
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ **F2b F3a**		Avant toit **F1 F2a** ☐					Autre ☐		**F1 : Corniche à denticules et avant-toit.** **F2b : Génoise à deux rangs**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1 F2a F2b F3a**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F2a : Encadrements de baies en bois.** **F2b : Oculus des années 1960** **F3a : Linteaux RDC en pierre et béton aux étages.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1 F2a F2b F3a**			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	**F1**	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2 F3a**	☐	**F3b**		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D2	**501**		Façade 1 : **3 rue de la Verderie** Façade 2 : **Rue Fontainbleau** Façade 3 : **Rue du vieux four** Façade 4 : **Rue de la solitude**								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		**F4 : Décroché de toiture**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☑	F3 ☑	F4 ☑								**F3 : Mur de clôture**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F4**	Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐	Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F1** **F3**		Autre ☐				
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐	2 **F4** ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐		Autre ☑						**F2 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC **F3** ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐	R+2 **F2** **F4** ☐	R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☑						**F1 : Façade continue avec F2 en R+2 et mur de clôture sur jardin en RDC.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** **F4** **F1** **F2** **F4**	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets **F1** **F2** **F4** **F1** **F2** **F4**	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** **F2** **F4** **F1** **F2** **F4**		Autre ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** **F2** **F4**	Autre ☐								
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** **F4** ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F1** ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☑								**F4 : Contrevents non visibles**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	**F2**	**F1**	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F4**	**F3**	☐		☐		☐				
Photographies	       											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**494**		Façade 1 : **10 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 3 : **Rue Fontainebleau**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F3 : Présence d'une androne**
Dates des façades	Début XVIIIe											
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** **F3** ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** **F3** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 / F3 : Soleillou avec cintres continu**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1 F2 F3**		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte plein-cintre avec encadrement brique à bossage. R+1 Encadrements briques avec arcs segmentaires. Motifs de baies début XVIIIe avec fausses consoles briques sous appuis.** **F2 : Encadrement de baies en briques avec arcs segmentaires.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1 F2 F3**			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1 F2 F3**			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies	        											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**497**		Façade 1 : **2 rue Fontainebleau**								
				Façade 2 : **Place L. Dambre**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Présence d'un pontet relié à la parcelle 498.** **F2 : Mur aveugle**
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Traces d'enduit au RDC et R+1**
RDC	**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 : contrevents non visibles.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies	      											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**507**		Façade 1 : **Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 2 : **15 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F3 : Mur de clôture avec porte double et encadrement brique anse de panier**
Dates des façades			**XVIIIe**									
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		☐ **F1** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F2 : RDC avec Dalles de béton lavé.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		**F2 : R+2 avec soleillou et encadrements avec moulures briques retournées sur linteaux bois.**
	F2 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre			Autre		**F1 : Contrevents non-visibles**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐			☑		
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies	       											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**508**		Façade 1 : **6 rue du Vieux Four**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1 : Ancienne grange urbaine**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Sur Place de l'Ormeau**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Briques et galets **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						Autre **F1**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**512**		Façade 1 : **9 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**514**		Façade 1 : **12 rue de la Verderie**								
				Façade 2 : **1 Rue du Vieux Four**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**Présence d'une trompe d'angle**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F2 : Appareillage en alternance brique, galets et briques en biais. Présence de trous de boulins.**
RDC	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☐	☑	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**1238**		Façade 1 : **7 Rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Encadrement de porte avec deux trompes d'angle.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D3	**1856**		Façade 1 : **2 Place de l'Ormeau**								
				Façade 2 : **Rue du Vieux Four**								
				Façade 3 : **Rue de la Verderie**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** **F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F1** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F3** ☐ ☐			Autre **F1**		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise **F3** ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F3** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F3** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F3** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**1621 et 238**		Façade 1 : **17 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 : **Rue Édouard Crouzet**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F2 : Non visible**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2**		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 / F2 : non visible**
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☑		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 / F2 : Enduit taloché**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1/ F2 : RDC menuiseries PVC avec coffres de volets roulants extérieurs et appuis de fenêtres béton.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				

Photographies



F1/F2 Angle



F1 Rue du Vieil Hôpital



F2 Rue Édouard Crouzet



Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**241**		Façade 1 : **25 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐			Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐			3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐			R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois			Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Traces d'enduit. Façade destinée à recevoir un enduit.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : RDC menuiserie non visible avec linteau bois. Porte bois avec décor de vigne/sarment avec main tenant une grappe de raisins. Porte avec platebande en matière légèrement curviligne et enduit ciment. R+1 Menuiserie bois contemporaine et chambranle brique sur appui brique. R+2 Grande Miranda de 3 fenêtres plein-cintre avec simulation brique et pierre sur enduit. Menuiserie bois début XXe.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies	    **F1 Rue du vieil hôpital**											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**242**		Façade 1 : **27 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : R+1 Pan de bois en encorbellement avec contreventement en croix de St André. Solive redoublée pour la création de l'ouverture du garage. Linteau bois récupéré avec possiblement une ancienne sablière.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies			 			 **F1 Rue du vieil hôpital**						

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques													Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)									
	D4	**243**		Façade 1 : **29 rue du Vieil Hôpital**									
				Façade 2 : **Place Emmanuel Turle**									
				Façade 3 :									
				Façade sous portique :									
Période majoritaire	Médiévale	Renaissance	Classique	1ere moitié XVIIIe	2eme moitié XVIIIe	1ere moitié XIXe	2eme moitié XIXe	1ere moitié XXe	2eme moitié XXe	Non déterminée ☑			
Caractère de la parcelle	Traversant	Mono orientée		Angle ☑		Lanière		Bastide		Autre			
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg	Hôtel particulier	Ordonnance sur place		Équipement	Monument	Jardin		Autre			
Toiture	Tôle	Tuiles ☑	Terrasse	Élement particulier						Autre			
				Panneaux solaires		Cheminée		Velux					
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☑	F3	FSP									
Dates des façades													
Caractère des façades	Sur rue **F1**	Entre rue et cour	Entre cour et jardin	Sur place **F1**	Sur jardin	Autre							**F1 : Façade noble sur rue du Vieil Hôpital**
Nombre de travées	1 **F2**	2 **F1**	3	4	Autre								
Nombre de niveaux	RDC	R+1 **F1** **F2**	R+2	R+3	Autre								
Matière structure	Brique	Pan de bois	Pierre	Béton	Métal	Autre							**F1 : Façade pan de bois avec contreventements en croix de St André. F1/F2 : Encorbellement au R+1 F2 : Sablière de plancher débordante sur console en briques. Trous de chevilles dans la sablière de plancher.**
RDC	**F1** **F2**	**F1** **F2**											
Étages													
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre	Béton	Métal	Autre						
RDC	**F1** **F2**												
Étages	**F1** **F2**												
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois	Badigeon	Matière brute	Autre								**F1/F2 RDC avec bandeau enduit ciment. R+1 Enduit ciment projeté.**
RDC	**F1** **F2**	**F1** **F2**		**F1** **F2**									
Étages													
Type de couronnement	Corniche	Génoise	Avant toit	Autre									**F1 : Avancée de toiture à chevrons rayonnants**
			F1										
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)	Aluminium	PVC	Non visible	Autre							**F1 RDC menuiseries pvc blanc et R+1 en bois remplacé contemporain.**
		F1		**F1**									
Contrevents	Écharpe	Persienne	Pliant en tableau	Autre									**F1 : Contrevents bois remplacés**
RDC	**F1**												
Étages	**F1**												
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir							
Façade principale		☑											
Façades secondaires		☑											
Photographies	 **F1 Rue du vieil hôpital**				 **F2 Place Emmanuel Turle**								

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**249**		Façade 1 : **5 Place Emmanuel Turle**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	**F1 : Leger badigeon visible sur RDC/R+1 brique et en R+1 sur pan de bois.**	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☑		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : RDC avec arc en anse de panier, chambranle en briques et appuis en briques. Menuiseries remplacées en bois avec peinture blanche. R+1 appui bois, chambranle bois et menuiseries bois remplacées coloris marron.**	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer			À démolir		
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐			☐		
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐			☐		

Photographies







F1 Place Emmanuel Turle

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**1277**		Façade 1 : **1 rue Édouard Crouzet**								
				Façade 2 : **12 Rue Fontainebleau**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Loggia structure bois et deux contreventements en écharpe. F2 : R+1 en désencorbellement**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Briques et galets **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐	**F1/F2 : Traitement de l'angle RDC arrondi en brique contemporain.**
Enduit RDC / Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** ☐ / ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1/F2 : RDC façade briques et galets destinée à être enduite. R+1 Enduit contemporain.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1 /F2 : Avancée de toiture avec chevrons bois rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Menuiseries en bois remplacée, contemporaines.**
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / **F2** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐					Autre / **F1**		**F2 : Contrevents bois à écharpe contemporains. F1 : R+1 Volet roulant PVC.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	**F1**	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2**	☐	☐		☐		☐				

Photographies



F1/F2 Angle entre Rue Édouard Crouzet et Rue Fontainebleau



F1 Rue Edouard Crouzet





F2 Rue Fontainebleau

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**1817**		Façade 1 : 5 **Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**Indéterminée**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Détail trace d'un arc en anse de panier au RDC au niveau du trottoir.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : RDC, deux baies avec arcs en anse de panier et chambranle brique a plat sur appui brique contemporain. Menuiseries à petits carreaux en bois remplacé. R+1 Menuiseries en bois remplacé.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 : R+1 Contrevents à écharpe bois remplacé. RDC Volets roulants avec coffres de volets non visibles.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐						**F1**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐ ☐ ☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			

Photographies









F1 Rue Édouard Crouzet

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	D4	**1819**		Façade 1 : **Rue Fontainbleau**								
				Façade 2 : **Impasse Fontainbleau**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre **F2**		**F2 : Sur impasse**
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : R+1 À gauche contrevenant à écharpe. F2 : R+1 en désencorbellement. Double contreventement en écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☑		**F1 / F2 : R+1 Pan de bois avec remplissage terre.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F2 : RDC Enduit en relief.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F2 : Façade pignon avec toiture double pente et avancée de toit.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F2** ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : RDC Porte bahut bois avec linteau bois. F2 : RDC Menuiserie PVC blanc. Chambranle bois et appui briques.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 /F2 : R+1 Contrevents bois à écharpe d'origine.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	**F1**	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2**	☐	☐		☐		☐				
Photographies	 **F1 Rue Fontainbleau**		 **Angle F1/F2**		 **F2 Impasse**							

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E1	**777**		Façade 1 : **Rue du Port**								
				Façade 2 : **1 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Remplissage R+1 non visible**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	**F1**		
Étages	☐ **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Encadrement de pierre et porte bois début XIXe siècle.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E1	**778**		Façade 1 : **2 rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		**F1 : Date d'après la campagne d'alignement, il devait surement à l'origine présenter du pan de bois.**
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Encadrements de fenêtres avec badigeon sang de boeuf. Sur façade traces de badigeon blanc d'origine et badigeons rouge sur corniche.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E1	**784**		Façade 1 : **6 rue du Port**								
				Façade 2 : **Rue du Trou**								
				Façade 3 : **Sur Jardin de l'église**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F3 : Légèrement visible. Présence d'une corniche à denticules.**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin **F3** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐			4 **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐			R+3 **F2** ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Façade composée de deux corps de bâti et un mur remarquable à variation de niveaux. R+2 sur angle rue du Port, R+3 avec soleillou milieu rue du Trou et R+1 coté église rue du Trou.**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre		**F1 : Jeu de calaminage de briques sur le remplissage.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1/F2 : L'ensemble des façades devait être enduit à l'origine.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐			☐		**F2 : Enduit ciment au RDC**
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		**F1/F2 : Avant toit à chevrons rayonnants.**
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		**F1 : Très belle hauteur sous toiture avec abouts de chevrons légèrement sculptés.**
												F2 : Soleillou avec trace d'une ancienne poulie.
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E1	**2132**		Façade 1 : **4 Rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre **F1**	**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Encorbellement au R+1 avec solives à abouts de planchers et de chambrés sculptés. Contreventements en croix de St André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : RDC sur petite fenêtre joint sculpté à la Toulousaine.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E2	**745**		Façade 1 : **3 Place de l'Eglise**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : R+1 Pan de bois avec contreventement à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E2	**809**	**B**	Façade 1 : **Rue de l'Église**								
				Façade 2 : **3 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 sur consoles briques enduites et aisselliers bois et contreventement à écharpe. F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 sur aisselliers bois avec abouts de solives sculptés. Contreventement et guettes en croix de Saint André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique RDC **F1** **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐		Briques et galets RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Pierre RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐	Béton RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Métal RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit RDC **F1** ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Badigeon RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐		Matière brute RDC **F2** ☐ Étages **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Porte piétonne remarquable acec encadrement bois mouluré et linteau bois en accolades.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			À cadre RDC ☐ ☐ ☐ Étages **F1** **F2** ☐			Pliant en tableau RDC ☐ ☐ ☐ Étages ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E2	**2049**		Façade 1 : **7 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 : **Visible depuis la Place de l'Église**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F2** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles** **F2 : R+2 avec soleillou.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec contreventement en croix de Saint André et à écharpe.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐						**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						**F1 : Porte piétonne avec linteau en arc segmentaire en briques.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E3	**1639**		Façade 1 : **10b rue du Port**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**1930**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F2** ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Reprise de façade avec faux pan de bois en encorbellement béton avec recouvrement bois.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☑	
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Parement brique au RDC.**
RDC	**F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1 F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E3	**1640**		Façade 1 : **10 rue du Port**								
				Façade 2 : **Rue du Trou**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**1930**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin **F2** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** **F2** ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Reprise de façade avec faux pan de bois en encorbellement béton avec recouvrement bois.**
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☑		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Parement brique au RDC.**
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E3	**1641**		Façade 1 : **8 rue du Port**								
				Façade 2 : **Rue du Trou**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades	**1930**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin **F3** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** **F3** ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Reprise de façade avec faux pan de bois en encorbellement béton avec recouvrement bois.**
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐				
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☑		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois	Badigeon		Matière brute				Autre		**F1 : Parement brique au RDC.**
RDC	☐ **F2** **F3**		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F3** ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** **F3** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F3** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E4	**798** **1366**		Façade 1 : **4 Rue de l'Ancien College**								
				Façade 2 : **10 Rue Adrien Vialas**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☑		**F2 : Mur de cloture.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☑	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐						**F1/F2 : Jardins à conserver.**
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E4	**804**		Façade 1 : **6 Place de l'Église**								
				Façade 2 : **Rue de l'Ancien Collège**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1b** ☐ ☐		3 **F1a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1a** **F2** ☐		R+2 **F1b** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche **F1b** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1a** **F1b** **F2**				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1a** **F1b** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1a** **F1b** ☐ ☐ **F1b** **F2**			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ **F1a** ☐ ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : Jardin à conserver.**
Façade principale	**F1a**	**F1b**	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E5	**884**		Façade 1 : **9 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 : **Rue de la Jonquière**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : R+1 et combles.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à croix de Saint André. Console brique à l'angle et abouts de solives sculptés.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E5	**888**		Façade 1 : **17 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à croix de Saint André. Deux aisseliers bois en consoles aux extrémités.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E5	**890**		Façade 1 : **Impasse Rue Joseph Rigal**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement et contreventement à écharpe et console brique à l'angle.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre **F1**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E5	**892**	**A**	Façade 1 : **Rue de la Jonquière** Façade 2 : Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1a** **F1b**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F1b** ☐ ☐		3 **F1a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1b** ☐ ☐		R+2 **F1a** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1b : R+1 et combles**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1a** **F1b** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** ☐ **F1a** **F1b** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1a** **F1b** ☐ **F1a** **F1b** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1a** **F1b** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1a** **F1b** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1a** **F1b** ☐ **F1a** **F1b** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E5	**893**		Façade 1 : **2 Place de l'Église**								
				Façade 2 : **Impasse Rue Joseph Rigal**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Mur de cloture**
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F2** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Mur de cloture remarquable et jardin à conserver.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				

Photographies





Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E6	**894** **895** **897**		Façade 1 : **13 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **Place de l'Église**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☑	F3 ☐	FSP ☐								
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐	Sur place **F2** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐				**F2 : Mur de clôture**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑				**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐	R+2 ☐ ☐ ☐	R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐				**F1 : R+1 et combles**
Matière structure	Brique	Pan de bois	Pierre	Béton		Métal		Autre				
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐				
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Matière remplissage	Brique	Briques et galets	Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois	Badigeon	Matière brute				Autre				
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				☐				
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐								
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Contrevents	Écharpe		À cadre	Pliant en tableau				Autre				
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐								
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐				☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☑		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E6	**898**		Façade 1 : **11 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **27 Rue Raymond Lafage**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	E6	**1853**		Façade 1 : **Impasse Joseph Rigal**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F2 : Garage**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**704**		Façade 1 : **4 Rue de la Glacière**								
				Façade 2 : **Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles et lucarne centrale en R+2.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : Présence d'une trompe d'angle avec chasse-roue.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Traces de badigeon sans de boeuf en décor de façade.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☑		☐		☐		☐			
Photographies												


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**708**		Façade 1 : **20 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Présence d'un soleillou au R+2.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Abouts de solides sculptés et contreventement à croix de Saint André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**709**		Façade 1 : **16 et 18 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **13 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : 6 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventements à croix de Saint André et à Écharpe. Abouts de solives sculptés au r+1. Trace de double encorbellement au R+2.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ / **F2** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F2** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**710**		Façade 1 : **14 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **11 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Présence d'un soleillou en R+2.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et trace de double encorbellement au R+2. Abouts de solives sculptés et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit. Traces d'enduit sur la façade.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F2 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**711**		Façade 1 : **12 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **9 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : R+1 et combles**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**712**		Façade 1 : **12 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1, abouts de solives sculptés et contreventement à croix de Saint André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	**F1 : Avant-toit insuffisant.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**713** **1190**		Façade 1 : **5 Rue de la Biade**								
				Façade 2 : **10 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 6 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Surélévation de façade plus récente. Présence d'un soleillou au R+2.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐						**F1 : Enduit piqueté au sarment et motif de tables en saillie. Plusieurs reprises d'enduit.**
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐		Autre ☐					
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐			**F2 : Chambranles briques tombants sous appui.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**714**		Façade 1 : **8 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**715**		Façade 1 : **6 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**716**		Façade 1 : **4 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **3 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Deux corps de bâti**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1a** **F1b** **F2**		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1b** **F2** ☐		R+2 **F1a** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1b : R+1 et combles**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1a** **F1b** **F2** **F1a** **F1b** **F2**		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Enduit très endommagé.**
Type de couronnement	Corniche **F1b** **F2** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1a** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1b** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1a** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1a** **F1b** **F2**			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau **F1b** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer			À démolir		
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐			☐		
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐			☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**717**		Façade 1 : **1 Rue de la Biade**								
				Façade 2 : **3 Rue de la Roche**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1/F2 : Présence de trous de boulins.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F1	**718**		Façade 1 : **2 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **1 Rue de la Roche**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1/F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et trace de double encorbellement au R+2. Contreventement en croix de Saint André et abouts de solives sculptés.** **F2 : Aisseliers bois sur poteaux bois droits**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1/F2 : Avant toit de grande dimension à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Appuis bois avec guettes en croix de Saint André. R+1 avec fenêtres à croisées.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ ☐ **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☑		**F1 : Pas de contrevent aux étages**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F2	**658**		Façade 1 : **Rue du Petit Patis**								
				Façade 2 : **5 Rue de la Roche**								
				Façade 3 : **Rue de la Biade**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**Ancienne grange urbaine**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F3** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1 F2 F3**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ **F2 F3**		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F2 : Enduit très endommagé**
RDC	☐ **F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1 F3** ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F3** ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1 F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ **F2 F3**			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies	      											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F3	**661**		Façade 1 : **6 Rue de la Biade**								
				Façade 2 : **Rue du Patis**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 : Pas de contrevent.**
RDC	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : Partie garage contemporaine sans interêt patrimonial.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F3	**667**		Façade 1 : **12 Rue de la Biade**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 F1 ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Briques de terre crue et briques de terre cuite.**
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			F1 ☐ ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible	Autre		
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		F1 ☐ ☐	☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F3	**668**	**A**	Façade 1 : **8 Rue de la Glacière**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Linteaux bois, chambrâtes briques et appuis briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F3	**668**	**B**	Façade 1 : **14 Rue de la Biade**								
				Façade 2 : **Rue de la Glacière**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe. Sablière de plancher de très grande dimension protégée par un rang de briques en démord. Un aisselles bois en console à l'angle gauche de la porte piétonne.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1/F2 : Détail angle en quart de rond briques saillantes avec finition d'enduit en accolade.**		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		**F1/F2 : Avant-toit à chevrons rayonnants.**		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐		À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F3	**1767**		Façade 1 : **1 Rue du Patis**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Détail d'encadrements en enduit lisse.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Linteaux des baies en arcs segmentaires briques.**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F4	**653**	**A**	Façade 1 : **Rue de la Roche**								
				Façade 2 : **Rue des Remparts**								
				Façade 3 : **Place du Patis**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐	Sur place **F3** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		**F3 : Mur de clôture.**
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2**		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F4	**653**	**B**	Façade 1 : **11 Rue de la Roche**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre	Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Porte bois avec imposte en ferronnerie et monogramme « C.L ».**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F4	**653**	**C**	Façade 1 : **9 Rue de la Roche**								
				Façade 2 : **Rue des Fleurs**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☑		**F2 : Mur aveugle.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F5	**673 2093**		Façade 1 : **Rue de la Glacière**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Mur de cloture abec à l'arrière pavillon contemporain en RDC**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☑		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☑		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☑		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☑		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☑		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☑		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Pigeonnier remarquable**
Façade principale	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F6	**696**		Façade 1 : **25 Rue de la Biade**								
				Façade 2 : **Rue de la Plume**								
				Façade 3 : **36 Place Henri Maynard**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F3** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F3** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** **F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC	Brique **F1** **F2** **F3**	Pan de bois ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : R+1 Pan de bois avec contrevenant en croix de Saint André.**
Étages	☐ **F2** **F3**	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage RDC	Brique **F1** **F2** **F3**	Briques et galets ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Présence de trous de boulin.**
Étages	**F1** **F2** **F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				
Enduit RDC	Enduit ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** **F3**				Autre ☐		
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** **F3**						
Type de couronnement	Corniche **F3** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** **F3**					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F3** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F3 : Porte batarde remarquable avec encadrement brique et pierre et linteau brique avec clé en pointe de diamant en pierre.**
Contrevents RDC	Écharpe **F2** **F3**		À cadre ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Étages	**F1** **F2** **F3**		☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						**F1/F2 : Présence d'un pontet remarquable.**
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	**F3**	**F2**	☐	☐	☐	☐						
Photographies	     											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F6	**698**		Façade 1 : **32 Place Henri Maynard**								
				Façade 2 : **19 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☑		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 : Pan de bois avec léger encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F6	**700**		Façade 1 : **3 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 : **15 Rue de la Biade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐		Briques et galets **F1** ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		**F1 : Toiture avec chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F6	**701**		Façade 1 : **1 Rue Sadi Carnot**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à croix de Saint André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F7	**676 679**		Façade 1 : **Rue de la Glacière**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1: Porte de jardin.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☐	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 **F1**		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique ☐☐☐ ☐☐☐		Pan de bois ☐☐☐ ☐☐☐		Pierre ☐☐☐ ☐☐☐		Béton ☐☐☐ ☐☐☐		Métal ☐☐☐ ☐☐☐		Autre ☑	
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐☐☐ ☐☐☐		Briques et galets ☐☐☐ ☐☐☐		Bois ☐☐☐ ☐☐☐		Pierre ☐☐☐ ☐☐☐		Béton ☐☐☐ ☐☐☐		Métal ☐☐☐ ☐☐☐	Autre ☑
Enduit RDC Étages	Enduit ☐☐☐ ☐☐☐		Enduit avec pan de bois ☐☐☐ ☐☐☐		Badigeon ☐☐☐ ☐☐☐		Matière brute ☐☐☐ ☐☐☐				Autre ☑	
Type de couronnement	Corniche ☐☐☐		Génoise ☐☐☐		Avant toit ☐☐☐						Autre ☑	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐☐☐		Bois (remplacée) ☐☐☐		Aluminium ☐☐☐		PVC ☐☐☐		Non visible ☐☐☐		Autre ☑	
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐☐☐ ☐☐☐			Persienne ☐☐☐ ☐☐☐			Pliant en tableau ☐☐☐ ☐☐☐				Autre ☑	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**Pigeonnier sur parcelle 679 remarquable.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F7	**687**		Façade 1 : **5 Rue de la Glacière**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique ☐☐☐ ☐☐☐		Pan de bois ☐☐☐ **F1** ☐☐		Pierre ☐☐☐ ☐☐☐		Béton **F1** ☐☐ ☐☐☐		Métal ☐☐☐ ☐☐☐	Autre ☐		**F1 : R+1 avec Pan de bois en encorbellement et contentement en croix de Saint André. Détail remarquable sur Pan de bois des instructions de montage.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique ☐☐☐ **F1** ☐☐		Briques et galets ☐☐☐ ☐☐☐		Bois ☐☐☐ ☐☐☐		Pierre ☐☐☐ ☐☐☐		Béton **F1** ☐☐ ☐☐☐	Métal ☐☐☐ ☐☐☐	Autre ☐	
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** ☐☐ ☐☐☐		Enduit avec pan de bois ☐☐☐ **F1** ☐☐		Badigeon ☐☐☐ ☐☐☐		Matière brute ☐☐☐ ☐☐☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐☐☐		Génoise ☐☐☐		Avant toit **F1** ☐☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐☐☐	Bois (remplacée) ☐☐☐		Aluminium ☐☐☐		PVC **F1** ☐☐		Non visible ☐☐☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐☐☐ **F1** ☐☐			Persienne ☐☐☐ ☐☐☐			Pliant en tableau ☐☐☐ ☐☐☐			Autre ☑		**F1 : RDC avec contrevent roulant et coffre apparent extérieur.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F7	**2194** **2196**		Façade 1 : **24 Rue de la Biade**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F1** ☐ ☐			Autre ☐				
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☑			**F1 : Pas de contrevent.**	
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐					**F1 : Jardin sur parcelle 2194 à conserver.**	
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F8	**937**		Façade 1 : **40 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue de la Plume**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec léger encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe avec tournisses décalées.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ / ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ / **F2** ☐ ☐				Autre ☐		**F2 : Enduit très endommagé.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ **F2** ☐		À cadre ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pliant en tableau **F1** ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F8	**938**		Façade 1 : **42 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue de la Plume**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☑	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐	R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière structure	Brique		Pan de bois	Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre	Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois	Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche			Génoise		Avant toit				Autre		**F2 : Garage avec terrasse sur le toit.**
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				**F2**		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		**F1 : Chambranles avec bandes passantes et tombantes.**
	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F2**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F8	**939**		Façade 1 : **44 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Chambranles briques avec bandes passantes et tombantes sous appuis.**
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			

Photographies





Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F8	**944**		Façade 1 : **54 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 : **Rue de la Plume**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : Briques de terre crue et de terre cuite.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Façade destinée à être enduite**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre **F2**		**F1 : Corniche brique à denticules.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2**		
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												


Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	F8	**945**		Façade 1 : **56 Rue Etienne Compayre**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**Ancienne grange urbaine / Charronnerie**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Briques de terre crue.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible	Autre		**F2: Mur aveugle.**
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☑		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	G1	**481**		Façade 1 : **1b Rue Saint Louis**							
				Façade 2 : **2 Rue Porte Peyrole**							
				Façade 3 : **22 Rue des Grands Augustins**							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐			
Dates des façades			**Début XVIIIe**								
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F3** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑	**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** **F3**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et abouts de solives sculptés.** **F2 : Pan de bois au R+2 avec abouts de solives ferronnerie détail fleur de lys.** **F3 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et console brique à l'angle.**
RDC	**F1 F2 F3**	**F1 F2 F3**									
Étages	☐ **F2** ☐										
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1 F2 F3**										
Étages	**F1 F2 F3**										
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	**F1 / F2 R+2 / F3 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
RDC	**F1 F3** ☐						**F2**				
Étages	☐ ☐ ☐						**F1 F2 F3**				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1 F3** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F2** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre			Autre ☐	**F2 / F3 : Contrevents bois d'origine.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Étages	**F1 F2** ☐			☐ ☐ ☐			**F3** ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐			
Photographies											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G1	**482**		Façade 1 : **1 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **24 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+2 avec ancien soleillou transformé en véranda.**
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : RDC avec reprise contemporaine en brique. R+1 en pan de bois avec encorbellement sur consoles briques. Détail médiéval de pilier cornier gauche sculpté dans le bois.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F2 : Coffrage du pan de bois avec lambris au R+1.**
Enduit RDC / Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Enduit ciment. Et pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium **F1** ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☑		**F1 : Pas de contrevent.** **F2 : RDC avec porte de garage et contrevent roulant PVC.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Remarquable mais à reprendre. Demander une interdiction du passage des camions Rue des Grands Augustins**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G1	**483**		Façade 1 : **26 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **3 Rue Saint Louis**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre **F2**		**F2 : 6 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : RDC avec arc brisé en briques. R+1 Pan de bois avec encorbellement de grande dimension et sablière de plancher protégée par deux rangs de briques en avancée. Pan de bois avec contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐		
Étages	☐ **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐		
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**Demander une interdiction du passage des camions Rue des Grands Augustins**
Façade principale	**F1** ☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	**F2**	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G1	**484**		Façade 1 : **28 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **5 Rue Saint Louis**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Reprise contemporaine de la brique au RDC.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		**F2 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Encadrements bois contemporains**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		**F2 : R+1 avec contrevents bois d'origine.**
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2**	☐	☐		☐		☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G1	**485**		Façade 1 : **7 rue de la Verderie**								
				Façade 2 : **Rue des Grands Augustins**								
				Façade 3 : **7 Rue Saint Louis**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F1 : Deux corps de bâti**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F1b** **F2** ☐		3 **F1a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1b** ☐ ☐		R+2 **F1a** **F2** **F3**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1b et F2 : R+1 Pan de bois avec encorbellement réaligné.**
RDC	**F1a F1b F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1a** ☐ ☐	**F1b F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1b : R+1 Remplissage torchi.**
RDC	**F1a F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	**F1b**		
Étages	**F1a F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		**F2 : Traces d'enduit sur la façade.** **F3 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
RDC	**F1a F1b F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐				☐		
Étages	**F1a** ☐ ☐	**F1b F3** ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1b F2 F3**				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1a F3** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1b F2** ☐		Autre ☐		**F2 : Reprises contemporaine des encadrements brique au RDC.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		**F1b : Contrevents à cadre d'origine.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1a** ☐ ☐				☐		
Étages	**F1b F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	**F1b** ☐	**F1a**	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	**F2 F3**	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G2	**492**		Façade 1 : **15 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **1 et 3 Rue Victor Hugo**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**XIXe**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : Ancien soleillou au R+2**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Pan de bois avec reprises contemporaines et contreventements en écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		**F2 : Remplissage briques aléatoire et contemporain**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC Devanture bois en applique. R+1 Chambranles briques passants et pendants et tableaux en relief, composition début XIXe.**
Contrevents	Écharpe			Persienne				À cadre		Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F1** ☐ ☐		☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	☐	☑	☐	☐				☐		☐		
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐				☐		☐		

Photographies





Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G2	**493**		Façade 1 : **17 rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue Victor Hugo**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**F2 : 2 corps de bâti**
	G2	**1430**		Façade 1 : **30 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **Rue de la Verderie**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**XIXe**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2b** ☐ ☐		3 **F2a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre **F1**		**F1 : 7 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2a** **F2b**		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2a** **F2b**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2a** ☐	**F2b** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2a** **F2b**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2a** **F2b**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2a** **F2b**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2a** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2b** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** **F2a** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2b** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2a** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F2b** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte à deux battants bois avec encadrement et entablement briques et pierres**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		**F2b : Pas de contrevents**
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** **F2a** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F2b**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G3	**479**		Façade 1 : **15 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **Rue de la Verderie**								
				Façade 3 : **Rue des Petits Augustins**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				**F3 : Mur de cloture**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour **F3** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 6 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐					Autre ☐		**F1 : Trace d'un ancien soleillou au R+2.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium **F1** ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne			À cadre				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	G3	**480**		Façade 1 : **13 Rue des Grands Augustins**							
				Façade 2 : **4 Rue Porte Peyrole**							
				Façade 3 : **Rue des Petits Augustins**							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐			**F2a : angle sur cour et F2b sur rue.**
Dates des façades											
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2b** **F3** ☐		4 **F1** **F2a** ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F3** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	
RDC	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Étages	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche **F1 F2 F3**			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 / F2a : Corniche brique à denticules. F2b/F3 : Entablement avec corniche et mutules en consoles.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1 F2 F3**		Autre ☐	**F1 : RDC avec porte à deux battants sous arc en ogive en briques. F1/F2 : R+1 et R+2 Baies avec linteau brique en arc segmentaire. Chambranles brique passant et tombants avec consoles briques et tableaux en relief. F2b : Porte bois avec chambranle plein cintre triglyphe 1930. F3 : Au RDC baie sous arc plein-cintre brique bouchée**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre	
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐			**F3** ☐ ☐			☐	
Étages	**F1 F2 F3**			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir		
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐		
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐		
Photographies											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**465**		Façade 1 : **Rue de la Verderie**								
				Façade 2 : **8 Rue des Petits Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1/F2 : Enduit piqué au sarment.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		**F1/F2 : Contrevents bois d'origine**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**469**		Façade 1 : **21 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **14 Rue des Petits Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Sur cours **F2** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F2 : En retrait sur rue.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	☐ **F2** ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	G4	**471**		Façade 1 : **18 Rue des Petits Augustins**							
				Façade 2 : **Rue Victor Hugo**							
				Façade 3 :							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☑	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐			**F1 : Deux corps de bâti**
Dates des façades											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	**F2 : Remplissage brique avec appareillage vertical et horizontale en alternance.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	
RDC	**F1a** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1b** ☐ ☐			☐	
Étages	**F1a** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1b** ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1b** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F2** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F2 : RDC menuiseries PVC. R+1 Châssis XVIIIe siècle et menuiseries bois d'origine.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre			Autre	**F2 : R+1 avec contrevents bois à écharpe et jour à glissoire et pentures fleur de lys.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1b** **F2** ☐			☐	
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1b** ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir		
Façade principale	☐	☐	**F1**	☐			☐		☐		
Façades secondaires	☐	**F2** ☐	☐	☐			☐		☐		
Photographies											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**473**		Façade 1 : **25 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 : **Rue Victor Hugo**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Large poutre bois sur consoles briques et Poutre de plancher sculptée entre solives. Pan de bois avec encorbellement et contrevenant en écharpe passante.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				**F1 / F2 : Détail de décor avec cordon bois filant sur les deux façades servant d'appui de fenêtres au R+1.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		**F2 : 1 baie rebouchée. Chambranles bois moulurés.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ **F2** ☐ **F1** **F2** ☐			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**474**		Façade 1 : **23 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 : Pan de bois avec encorbellement de grande dimension. Contreventement en croix de St André.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe				Persienne		Pliant en tableau				Autre	**F1 : Contrevents bois d'origine;**
RDC	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			**F1 : Présence d'une fontaine.**
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**1733**		Façade 1 : **7 Rue Victor Hugo**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☑	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et soleillou**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Traces d'un double encorbellement au R+2.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		**F1 : Avant-toit de grande dimension.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : Porte fin XVIe avec écoinçon diglyphe en pierre, arc en anse de panier brique et clé en pointe de diamant pierre, surmontée d'un entablement avec oculus (endommagé) et corniches briques épaisses**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		À cadre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**1768**		Façade 1 : **12 Rue des Petits Augustins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Porte piétonne avec arc plein-cintre brique et baie R+1 avec arc segmentaire brique. RDC et R+2 avec linteaux bois**
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G4	**1771**		Façade 1 : **19 Rue des Grands Augustins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : R+1 avec lucarne R+2.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1 : Appareillage avec lits de briques en biais récurrent.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : Jour de combles en croix.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**440**		Façade 1 : **18 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 F1 ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Tableaux enduits piqués au sarment sur enduit lisse.**
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche F1 ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) F1 ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Chambranles en briques, gaffons en pierres et appuis bois.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**449**		Façade 1 : **5 Rue des Petits Augustins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1 : Ancienne grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Soleillou au R+2**
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Briques de terre crue.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : Enduit ciment sur la façade et badigeon sans de boeuf d'origine sur la porte de grange au RDC.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Contrevent R+1 d'origine.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**1267**		Façade 1 : **16 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☑	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				**F1 : Deux corps de bâti**
Dates des façades	**1820-1850**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1b** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1a** **F1b** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1a : R+1 étage noble et R+2 étage carré.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1a** **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1a** **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1a** **F1b** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1a** **F1b** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1a : Ensemble originellement enduit avec motif de chambranle en vaguelette et motif de lambrequin sous cordon R+1 venant former des tables.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1a** **F1b** ☐					**F1b : Traces de badigeon sang de boeuf au RDC et de badigeon coquille d'oeuf au R+2.**
Étages	☐ **F1b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1a** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche **F1a** **F1b** ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1b** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1b** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1a** ☐ ☐		Autre ☐		**F1a : RDC porte batarde en briques et pierre avec corps de moulures, fronton à ressauts qui dégage un oculus. R+1 présence de deux balcons sur consoles pierre à projection marquée et garde-corps à aiguilles. Baies avec platebandes en matières sous arcs segmentaires.** **F1b : Imposte de porte piétonne avec ferronnerie en motif néo-classique.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		À cadre				Autre		**F1b : Contrevents avec pentures soignées et détail d'abouts arrondis.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1a** ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F1a** **F1b** ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**1350**		Façade 1 : **6 et 8 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 2 : **Rue des Petits Augustins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 F2		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 F2 ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 F1 F2 ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 F2 ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche F1 F2 ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) F1 F2 ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : RDC Porte deux battant en bois avec imposte détail ferronnerie et emballement et encadrement brique ocre.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	F1 F2 ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			F2 ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Présence d'une fontaine.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**1488**		Façade 1 : **2 Allées Contrescarpe Saint Barbe**								
				Façade 2 : **20 Rue Porte Peyrole**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**F2 : Deux corps de bâti**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2a** ☐ ☐		2 **F1** **F2b** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2a** ☐ ☐		R+2 **F1** **F2b** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2a : R+1 avec lucarne R+2** **F2b : R+2 avec soleillou et pigeonnier urbain.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2a** **F2b** **F1** **F2a** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2b** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2b : Pan de bois avec encorbellement au R+1, contreventement en croix de St André et solives à abouts sculptés.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2a** **F2b** **F1** **F2a** **F2b**	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** **F2a** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F2a** **F2b** ☐ ☐ **F2b** ☐		Autre ☐						**F2b : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** **F2a** **F2b**		Autre ☐						
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2a** **F2b**	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						**F2a : Niche en brique couverte en cul de four.** **F2b : RDC avec porte cochère surmontée d'un arc en anse de panier.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F2a** ☐ ☐ **F2a** **F2b** ☐	À cadre **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ **F2b**	Interessant **F1** **F2a**	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐						
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G5	**1489**		Façade 1 : **4 Allées Contrescarpe Saint Barbe**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : RDC porte batarde bois avec imposte détail de ferronnerie en croix surmontée d'un arc segmentaire brique avec clé en pierre et corniche pierre.**
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G6	**457**		Façade 1 : **30 Rue de la Verderie**								
				Façade 2 : **Rue Contrescarpe Sainte Barbe**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ **F2**		Sur cour **F1** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : 3eme travée en R+2**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 : RDC contrevent roulant PVC.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			**F2 : Pigeonnier urbain sur parcelle 1946 Remarquable.**
Façade principale	☐	☐	☑		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☑		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G6	**458**		Façade 1 : **Rue Contrescarpe Sainte-Barbe**								
				Façade 2 : **15 Rue Victor Hugo**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
	F2 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
RDC												
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	F1 **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Portes et baies sous arcs en anse de panier en briques ocres.**
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2 : Jardin attenant remarquable.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G6	**459**		Façade 1 : **13 Rue Victor Hugo**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☑	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**1940**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Distinction d'enduit entre RDC et étages.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**263** **264**		Façade 1 : **2 et 4 Rue Victor Hugo**								
				Façade 2 : **19 Rue Saint Louis**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+2 sauf travée centrale en R+1 avec décroché de toiture.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Pan de bois avec contreventement en écharpe et traces d'encorbellement.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Enduit en relief.** **F1 /F2 : Trompe d'angle.**
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		**F1 : 1 travée avec corniche brique.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☐	**F1**	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	**F2**	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**266**		Façade 1 : **21 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue des Jardins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Sur cour **F2** ☐	Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : Avec mur de clôture sur rue.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐			3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐			R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit				Autre	
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible			Autre	**F1 : Présence de deux occuli ovales en R+1 et R+2.**
	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	**F1**	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	**F2**			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**267**		Façade 1 : **23 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue des jardins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+2 avec ancien soleillou rebouché.**
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et trace de double encorbellement au R+2. Au R+1 abouts de solives sculptés et arcs en accolades sculptés sur la poutre de chambré.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC / Étages	Enduit ☐ **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐				Autre ☑				**F1 : RDC avec devanture en applique bois 2e moitié du XXe siècle. R+1 et R+2 avec travail de faux appareillage pierre sur enduit et traces de badigeon sang de boeuf sur encadrements.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐	Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible **F2** ☐ ☐			Autre ☐				
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐	Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐					Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	**F2**	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**268**		Façade 1 : **25 Rue Saint Louis**								
				Façade 2 : **Rue des Jardins**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Présence d'un soleillou au R+2.**
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec double encorbellement. Et poutres de plancher au R+2 avec traces d'accolades sculptées.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ / **F2** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Pan de bois piqué pour réception enduit.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐					Autre ☐		**F2 : Volet roulant métallique pour porte de garage RDC.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	**F2**	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**269**		Façade 1 : **27 Rue Saint Louis** Façade 2 : **Rue des Jardins** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☑	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F2 : Ancienne grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre **F1**		**F1 : RDC avec devanture bois en applique.** **F1 : Traces de badigeon sur pan de bois.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Pliant en tableau **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 contrevents bois d'origine.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer			À démolir		
Façade principale	**F1**	☐	☐	☐			☐			☐		
Façades secondaires	☐	☐	**F2**	☐			☐			☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques											Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)							
	G7	**271**		Façade 1 : **31 Rue Saint Louis**							
				Façade 2 : **Rue des promenades**							
				Façade 3 : **Rue des Jardins**							
				Façade sous portique :							
Période majoritaire	Médiévale ☑	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐	
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐	
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐	**F1 : Ancienne gendarmerie.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐	
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐			
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐			
Dates des façades	**Début XIXe**		**Début XIXe**		**Médiévale**						
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**		Sur cour **F3** ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	**F3 : Façade sur cours avec traces du chevet de la nef du couvent des Augustins.**
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑	**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F3** ☐ ☐		R+2 **F1 F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F3 : R+1. Et combles**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F1 / F2 : Angle en quart de rond à la Virebent.**
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☑	
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1 F2 F3**	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre	**F3 : Enduit piqué au sarment.**
RDC	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Étages	**F1 F2 F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche **F1 F2** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F3** ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1 F2** ☐	Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Chambranles briques passants et tombants. RDC porte contemporaine incohérente avec l'ensemble.**
Contrevents	Écharpe ☐ **F2 F3**			Persienne ☐ ☐ ☐			À cadre **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
RDC											
Étages	**F1 F2 F3**			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer	À démolir			**F3 : Vestiges du couvent des Augustins**
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐	☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐	☐			
Photographies	    										

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G7	**2013**		Façade 1 : **4 Rue des Jardins**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	**F1 : RDC avec arcs en anse de panier et retrait de façade.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau					Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G8	**1672**		Façade 1 : **5 Rue des Jardins**								
				Façade 2 : **Rue des Promenades**								
				Façade 3 : **Rue Contrescarpe Sainte-Barbe**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				**F2 : Mur de clôture**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐			Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐			3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐			R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois			Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois			Badigeon		Matière brute			Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☑	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	**F1 : Contrevents non visibles.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☑	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2 : Mur de clôture participe à l'ambiance urbaine et portail interessant.**
Façade principale	☐	☐	☐	**F1**			☐		☐			
Façades secondaires	☐	**F2**	**F2**	☐			☐		☐			
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	G8	**2021**		Façade 1 : **12 Rue Victor Hugo** Façade 2 : **10 Rue Victor Hugo** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☑	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☑	Élement particulier						Autre ☐		**F2 : Avec toit terrasse.**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**1885**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : Corniche à fausses denticules**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte avec encadrement brique, surmontée d'une cimaise brique sur fausses denticules briques en consoles.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☑	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**F3 : Jardin.**
	H1	**569**		Façade 1 : **8 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 : **Rue de la Verderie**								
				Façade 3 : **Rue Mirabel**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☑		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin **F3** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre **F1**		**F1 : 6 travées.**
Nombre de niveaux	RDC **F3** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** **F3**		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise **F1** **F2** ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Porte piétonne avec encadrement pieds droits comme des pilastres et surmontés d'une frise en briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			À cadre			Autre		**F1 : Grilles au RDC.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ **F2** ☐			**F1**		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	**F1**	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	**F3**	**F2**	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**F2 : En deux parties.**
	H1	**570**		Façade 1 : **6 rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 : **Rue Mirabel**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☑	Élement particulier						Autre ☐		**F2 : Toit terrasse.**
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2 : Partie garage sans interêt.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☑			☐		☐			

Photographies







Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H1	**572**	**A**	Façade 1 : **1 Rue Victor Mazies** Façade 2 : **Rue du Vieil Hôpital** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : Au R+2 Présence d'un soleillou.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 / F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et consoles bois et briques. Contreventement en croix de St André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐				Autre ☐	**F1/ F2 R+1 Enduit d'origine.**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Porte de garde au RDC sans intérêt.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**554**		Façade 1 : **13 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 3 : **Rue du Muret**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☑			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1 F2 F3**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F3** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1 F2 F3**		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1 F2 F3** / ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1 F2 F3**		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 / F2 / F3 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 avec double sablière et contreventements en croix de St André. Sablière de plancher et de chambré avec abouts de solives en quart de rond.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1 F2 F3** / **F1 F2 F3**	Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC / Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1 F2 F3** / **F1 F2 F3**		Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1 F2 F3**			Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1 F2 F3**	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐				**F1 / F2 / F3 : Encadrements de baies en bois.**
Contrevents RDC / Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		À cadre **F1 F2 F3** / **F1 F2 F3**			Autre ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						**F1 / F2 /F3 : Bois effet noir un peu trop marqué.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**556**		Façade 1 : **7 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue du Muret**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit			Autre		
	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**557**		Façade 1 : **5 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue du Muret**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☑	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☑		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades	**XVIIe**											
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Contreventement en croix de St André. Abouts de solives sculptés et clés en pointe de ciment 17e** **F2 : Pan de bois et contreventement en écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**558**		Façade 1 : **3 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue Mirabel**								
				Façade 3 : **Rue du Muret**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐	Sur jardin **F3** ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Contreventement en écharpe et chaîne d'angle en bois.** **F2 : Consoles sous solives et contrevenant en écharpe. Encorbellement partiel au R+1 avec avant-corps de bâti vers jardin.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Enduit RDC / Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**559**	**A**	Façade 1 : **Rue Mirabel** Façade 2 : **Rue du Muret** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** **F2** ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre **F2**		**F2 : Non visible**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**559**	**B**	Façade 1 : **Rue du Muret**								
				Façade 2 : **Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**Ancien pressoir**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 / F2 : Enduit sur briques entre galets tous les quatre lits de briques.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐			Autre ☐	**F1 / F2 : Encadrements de baies en briques et bois.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau					Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**1283**		Façade 1 : **11 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue du Muret**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 / F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1. Contreventements en croix de St André.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** **F2** ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 / F2 : Encadrements de baies en bois.**
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		À cadre ☐ ☐ ☐ **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						**F1 / F2 : Bois effet noir un peu trop marqué.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H2	**1284**		Façade 1 : **9 Rue Victor Maziès**								
				Façade 2 : **Rue du Muret**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / ☐ **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐		**F1 : Pan de bois avec encorbellement avec double sablière. Reprise en sous oeuvre récente.**
Matière remplissage RDC / Étages	Brique **F1** **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC / Étages	Enduit **F2** ☐ / **F1** **F2** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		Badigeon **F1** ☐ ☐ / ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ / ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : Traces de badigeon sans de boeuf**
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC / Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ / **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐		À cadre ☐ ☐ ☐ / **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Appui béton et enduit ciment à reprendre.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H3	**521**		Façade 1 : **6 Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 2 : **22 Rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois avec contreventement en écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche		Génoise		Avant toit					Autre		
	F2 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre		
	☐ ☐ ☐	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ **F2** ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H3	**1402** **1812**		Façade 1 : **18 Rue du Vieil Hôpital**								
				Façade 2 : **Rue Mirabel**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1 : Maison de ville et ancienne grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : Présence d'un soleillou au R+1 sur parcelle 1812.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☑		
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☑	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H4	**525**		Façade 1 : **1 Place Mirabel**								
				Façade 2 : **Rue Mirabel**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	**F2 : Pan de bois avec léger encorbellement au R+1 et contreventement en croix de Saint André. Présence d'un ancien soleillou comblé au R+2.**
RDC	**F1** **F2** ☐		**F2** ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	**F1/F2 : Pas de contrevent.**
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☑	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☐	☑	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H4	**560**		Façade 1 : **10 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 : **2 Rue de la Verderie**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Pan de bois avec encorbellement au R+1.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe				Persienne		Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ **F2** ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H4	**567**		Façade 1 : **4 Rue de la Verderie**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Pan de bois avec encorbellement au R+1 et contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H5	**235**		Façade 1 : **21 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 : **11 Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1/F2 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		**F1 : Avant-toit à chevrons rayonnants.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 /F2 : R+1 avec corniches de baies en briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	H5	**236**		Façade 1 : **9 Rue Edouard Crouzet**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	I1 I2	**289 263**		Façade 1 :								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☑		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1**		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : Les fondations en brique datant des bâtiments d'origine sont remarquables.**
Façade principale	☑	☐	☐	☑			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	       											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K1	**434**		Façade 1 : **Place de Larmasse**								
				Façade 2 : **Avenue de la Poste**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : Corps de bâti principal uniquement**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐			Autre **F2**	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						**F2**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Corps attenants au corps de bâti principal sans interêt.**
Façade principale	**F1**	☐	☐	**F1**		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	**F2**		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K1	**1562**		Façade 1 : **Place de Larmasse**								
				Façade 2 : **Rue de Larmasse**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☑	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2b** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F2a : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1 F2a F2b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1 F2a F2b** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	☐ ☐ ☐		**F1 F2a F2b** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	☐ ☐ ☐		**F1 F2a F2b** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1 F2a F2b** ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1 F2a F2b** ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1 F2a F2b** ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2b** ☐ ☐					Autre ☑	**F1 : Couronnement avec fronton brique surmonté d'une croix.** **F2b : Corniche à grosses denticules.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1 F2a** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F2b** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F2b : R+1 et R+2 avec baies murées.**
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F2b** ☐			**F2a** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				**F1**	
Étages	**F2a** ☐ ☐			**F2a** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K1	**1749**		Façade 1 : **22B Place de Larmasse**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				**F2 : Pigeonnier**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** **F2**		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F1 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	**F2** ☐	☐	**F1** ☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K2	**42** **43**		Façade 1 : **Allées des Promenades**								
				Façade 2 : **Avenue de la Gare**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		**F1 : Lavoir**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐					Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre **F1**	
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre **F1**	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K2	**1363**		Façade 1 : **Allées des Promenades**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 6 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte avec encadrement brique et entablement servant de console à la baie supérieure. Badigeon sang de boeuf sur tous les encadrements.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Sauf apprenti coté parcelle 44 sans interêt patrimonial.** **F1 : Jardin à conserver.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies	 											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K2	**1988**		Façade 1 : **3 Avenue de la Gare**								
				Façade 2 : **Allées des Promenades**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		**F1 : École du Sacré-Coeur**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F1 : Présence de nombreux trous de boulins sur les façades.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Au R+1 baies murées.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**46**		Façade 1 : **24 Rue Bellevue**								
				Façade 2 : **Avenue de la Légion Étrangère**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F2 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets	Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre **F2**		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F2** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**47**		Façade 1 : **22 Rue Bellevue**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**50** **51**		Façade 1 : **12 Rue Bellevue**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐						**F1 : Enduit piqueté sarment de vignes.**
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐	Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐		Autre ☐						
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐						
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	À cadre **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐								
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**55**		Façade 1 : **4 Rue Bellevue**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**56**	**A**	Façade 1 : **2 Rue Bellevue**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**198**		Façade 1 : **Rue Bellevue**								
				Façade 2 : **Avenue de la Légion Étrangère**								
				Façade 3 : **Avenue Charles de Gaulle**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		**F1: École Jules Ferry**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre **F1**		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre **F1**		**F1 : 13 travées.**
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies	 											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K3	**2165**		Façade 1 : **19 Avenue Charles de Gaulle**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K4	**417**		Façade 1 : **6 Avenue de la Gare**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F2** ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** **F2** ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal		Autre
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F2** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐		Autre **F1**					
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre **F1**		**F1 : Mur aveugle.**
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F1**		
Étages	☐ ☐ ☐			**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Jardin à conserver.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K4	**419**		Façade 1 : **Avenue de la Gare**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K4	**1253**		Façade 1 : **5 Place de Larmasse**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K4	**1472**		Façade 1 : **4 Avenue de la Poste**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir		**F1 : Jardin à conserver.**		
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K5	**27**		Façade 1 : **Chemin du Vignal**								
				Façade 2 : **Quai Pasteur**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+2 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2**		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	K5	**28**		Façade 1 : **46 Chemin du Vignal**								
				Façade 2 : **4 Quai Pasteur**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** **F2** ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1/F2: Corps de bâti principal interessant et partie garage participe à l'ambiance urbaine.**
Façade principale	☐	☑	☑	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☑	☐		☐		☐				
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L1	**208**		Façade 1 : **9 Rue des Lilas**								
				Façade 2 : **Allées des promenades**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		**F2 : Mur de cloture.**
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : À l'angle pigeonnier remarquable.** **F2 : Jardin à conserver sur parcelle 209.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			

Photographies






Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L1	**214**		Façade 1 : **1 Rue des Lilas**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles. Et lucarnes sur 3e travée en R+2.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L1	**1669**		Façade 1 : **1 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 : **Rue des Promenades**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L1	**1670**		Façade 1 : **1B Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 : **Rue des Lilas**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 **F2** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		**F2 : Pan de bois avec contreventement à écharpe.**
RDC	**F1** **F2** ☐		**F2** ☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☑	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L3	**1339 1341 1343 1560 2207 2209**		Façade 1 : **Impasse de la Breche**								
				Façade 2 : **Avenue de la Brèche**								
				Façade 3 : **Impasse des Jardins**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		**F1 : Maisons de faubourg contemporaines.**
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☑		**F1 : Majoritairement parcelles mono-orientées. Parcelles 1560 traversantes.**
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Tour sur parcelle 174 interessante.**
Façade principale	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies	           											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L4	**199**		Façade 1 : **Allée des Promenades**								
				Façade 2 : **13 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☐		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise **F1** **F2** ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L4	**201**		Façade 1 : **6 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 : **Allée des Promenades**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F2** ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		**F1 : Contrevent roulant avec coffre extérieur visible.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : Façade mitoyenne avec parcelle 200 avec Pan de bois visible.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L4	**206** **207**		Façade 1 : **Rue des Lilas**								
				Façade 2 : **8 Allée des Promenade**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☐	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐				
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☑				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐	Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐	Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☑				
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☑				
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☑ ☐	Interessant ☐ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐	À remplacer ☐ ☐	À démolir ☐ ☐				**F1 : Pigeonnier remarquable sur parcelle 207 et jardin à conserver sur parcelle 2006.**		
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L4	**1467**		Façade 1 : **5 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon			Matière brute			Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			À cadre				Pliant en tableau			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				☐ ☐ ☐			☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt				À remplacer		À démolir		
Façade principale	☐	☑	☐	☐				☐		☐		
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐				☐		☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L4	**1649**		Façade 1 : **7 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L5	**188**		Façade 1 : **6 Rue de la Brèche**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	L5	**195**		Façade 1 : **6 Avenue Jules Ferry**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M2	**125** **164**		Façade 1 : **Avenue Puech**								
				Façade 2 : **Chemin de la Périe**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**F1 : Corps de bâti 1 maison de faubourg.** **F2 : Corps de bâti 2 grange**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1a** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F2 : briques de terre crue.**
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre **F2**		
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable **F1** ☐	Interessant **F2** ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**109**		Façade 1 : **124 Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				**F1 : 1er corps de bâti maison de faubourg.** **F2 : 2eme corps de bâti ancienne grange.**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 **F2** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F2** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** **F2** ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies						 						

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**111**		Façade 1 : **106 Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**123**		Façade 1 : **Avenue Puech**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**137**	**A**	Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**137**	**B**	Façade 1 : **105 Avenue du Puech**								
				Façade 2 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** **F2** ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**302**		Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 F1 ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC F1 ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Matière remplissage RDC Étages	Brique F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1/F2 : Présence d'une trompe d'angle.**
Enduit RDC Étages	Enduit F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit F1 ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre F1	
Contrevents RDC Étages	Écharpe F1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer			À démolir		
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐			☐		
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐			☐		
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	M3	**293**		Façade 1 : **44 Route Lisle-ssur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐			F3 ☐		FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐			Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐			3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑	**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐			R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois			Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise **F1** ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Porte d'entrée avec linteau brique en anse de panier sur pieds droits briques et pierres. Linteaux de baies en arcs segmentaires briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	N3	**166**		Façade 1 : **7 Allées du Chateau**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin **F1** ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 9 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre **F1**		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1**		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O1	**629**		Façade 1 : **Avenue de la Poste**								
				Façade 2 : **Rue de l'enclos**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**F1 : Corps de bâti principal** **F2 : Deuxième corps de bâti /Pigeonnier**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F2** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F1** ☐		Autre ☐		**F1 : Demeure difficile à voir.**
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F2 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 **F2** ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F2** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre **F2**		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Autre **F2**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O3	**377**	**A**	Façade 1 : **2 route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O3	**386**		Façade 1 : **17 Rue de la Madeleine**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F2 : Ancienne Grange urbaine.**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** **F2** ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** **F2** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre **F2**		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O3	**388**		Façade 1 : **21 Rue de la Madeleine**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	**F1 : Brique de terre crue.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	**F1 : Encadrements en briques de terre cuite.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O3	**396**		Façade 1 : **33 Rue de la Madeleine**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☑		**F1 : Garage**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F1** ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre	**F1 : Brique de terre crue**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☑	
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O3	**403**		Façade 1 : **39 Rue de la Madeleine**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O4	**643**		Façade 1 : **4 Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O4	**644**		Façade 1 : **3 Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O4	**646**		Façade 1 : **1 Place de la République**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O4	**1604**		Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☑		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Lavoir remarquable à mettre en valeur.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				

Photographies







Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O5	**338**		Façade 1 : **8 place de la République**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit				Autre	
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	1083 **1084**			Façade 1 : **Place de la République / Rue de Villenouvelle**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐	Entre rue et cour ☐		Entre cour et jardin ☐		Sur place **F1** ☐		Sur jardin ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐	2 ☐		3 **F1** ☐		4 ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐	R+1 **F1** ☐		R+2 ☐		R+3 ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐		Pierre ☐ ☐		Béton **F1** ☐ **F1** ☐		Métal ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐		Bois ☐ ☐		Pierre ☐ ☐		Béton **F1** ☐ **F1** ☐		Métal ☐ ☐	Autre ☐	
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ **F1** ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐			Génoise ☐			Avant toit **F1** ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐	Bois (remplacée) ☐		Aluminium ☐		PVC ☐		Non visible **F1** ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐			Persienne ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐			Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F2 : Mur de clôture RDC interessant**
Façade principale	☐	☐	☐	☑			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O5	**1374**		Façade 1 : **Avenue Jean Jaurès**								
				Façade 2 : **Place de la République**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place **F2** ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F2** ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** **F2** ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O5	**1570** **1571**		Façade 1 : **9 et 9B Place de la République**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☑	Tuiles ☐	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	O5	**1921**		Façade 1 : **1 Rue de Villenouvelle**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir		**F1 : Jardin à conserver sur parcelle 1921.**		
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**421**		Façade 1 : **13 Rue de Larmasse**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F1**		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Photographies	   											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**529**	**A**	Façade 1 : **28 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**541** **542**		Façade 1 : **14 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐	PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Catégorie de patrimoine Façade principale Façades secondaires	Remarquable ☐ ☐	Interessant ☑ ☐	Participe à l'ambiance urbaine ☐ ☐	Sans intérêt ☐ ☐		À remplacer ☐ ☐		À démolir ☐ ☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**544**		Façade 1 : **12 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**545**		Façade 1 : **10 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**548**	**A**	Façade 1 : **8 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R1	**548** **549**	**B**	Façade 1 : **6 Rue Chambre de l'Édit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre **F1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre **F1**		**F1 : RDC avec contrevents roulants.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Mur de clôture et bâti sur parcelle 549 participe à l'ambiance urbaine.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R2	**1951**	**A**	Façade 1 : **Rue Chambre de l'Edit** Façade 2 : **Côte du Quai** Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				**À l'angle présence d'une tourelle sur trombe en briques ocres.**
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F2** ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC **F2** ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		**F2** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : Porte monumentale avec encadrement en anse de panier en briques.**
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**Très bel immeuble XIXe avec jardin remarquable sur la majeure partie de l'îlot.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐			☐		☐			

Photographies







Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R2	**1951**	**B**	Façade 1 : **Rue Chambre de l'Edit**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☑	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☐		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑		**F1 : 7 travées et 3 corps de bâti**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) **F1** ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		**F1 : Porte bois et décors de ferronnerie. Encadrement brique surmonté d'une corniche brique sur console. Présence de deux oculi avec décors. Menuiserie au R+1 surmontée d'une corniche en fronton.**
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		**F1 : Contrevents en croix de St André.**
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R3	**759**	**A**	Façade 1 : **1 Rue Adrien Vialas**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐					Autre ☑		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir				**F1 : Jardin sur parcelle 758 à conserver.**		
Façade principale	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☑	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies										 		

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R3	**759**	**B**	Façade 1 : **3 Rue Adrien Vialas**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre	Béton		Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon			Matière brute			Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐				Avant toit ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne				Pliant en tableau			Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐				
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐ ☐ ☐			☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			**F1 : Jardin sur parcelle 758 à conserver.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R3	**759**	**C**	Façade 1 : **5 Rue Adrien Vialas** Façade 2 : Façade 3 : Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☑	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F1 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Briques et galets **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐	Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		**F1 : Baies au R+2 bouchées.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Jardin sur parcelle 758 à conserver.**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R6	**133**		Façade 1 : **12 Chemin de l'Écluse**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R9	**142** **189**		Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												
												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R9	**144**		Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			

Photographies









Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	R9	**192**		Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☑		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☐	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☑	Jardin ☐		Autre ☑		**F1 : Chapelle**
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	**F1 : Encadrements de baie et de façade avec badigeon sang de boeuf.**
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau					Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☑	
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								**F1 : Le relais de Montans.**
	R9	**193**	**B**	Façade 1 : **Route de Lisle-sur-Tarn**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑	F2 ☐		F3 ☐		FSP ☐						
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑		**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies	  			 								

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**961**		Façade 1 : **12 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **Rue Coustourous**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		**F1 : Encadrements avec badigeon sang de boeuf.**
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			**F2**		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**962**		Façade 1 : **14 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **Rue Coustourous**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☑		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles.**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F2** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐				**F2**		
Étages	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**964**		Façade 1 : **18 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **Rue du Moulin**								
				Façade 3 : **Rue Coustourous**								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☑	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F2** ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 5 travées**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** **F2** ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** **F2** ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐			☐		
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** **F2** ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F2** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑		
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☑		☐		☐				
Photographies	     											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**968**		Façade 1 : **24 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☑	**F1 : 5 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche			Génoise			Avant toit				Autre	**F1 : Corniche brique à denticules.**
	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)		Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible		Autre	**F1 : 5 occuli en R+2**
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**969**		Façade 1 : **26 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit ☐ ☐ ☐				Autre ☐		**F1 : Corniche brique à denticules.**
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau				Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☑		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine		Sans intérêt		À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐		☐		☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐		☐		☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**972**		Façade 1 : **9 Rue Coustourous**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☑	
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**1002**		Façade 1 : **40 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☑		**F1 : 7 travées.**
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			À cadre			Pliant en tableau			Autre		
RDC	☐ ☐ ☐			**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**1582**		Façade 1 : **22 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**1618** **1619**		Façade 1 : **8 et 10 Rue Gambetta**								
				Façade 2 : **Rue Coustourous**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☑		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** **F2**		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F2** ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** **F2** ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Autre ☐		
Matière remplissage RDC Étages	Brique **F1** **F2** ☐ **F1** **F2** ☐		Briques et galets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Pierre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Béton ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Métal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Enduit RDC Étages	Enduit **F2** ☐ ☐ **F2** ☐ ☐		Enduit avec pan de bois ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Badigeon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Matière brute **F1** ☐ ☐ **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** **F2** ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** **F2** ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents RDC Étages	Écharpe **F1** ☐ ☐ **F1** **F2** ☐		Persienne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Pliant en tableau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					Autre ☑		**F2 : Contrevents roulants avec coffres extérieurs visibles.**
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F2 : Jardin à conserver sur parcelle 1619**
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☑	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**1824 1825 1827 1829**		Façade 1 : **3à et 32 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche		Génoise			Avant toit					Autre	
	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine)	Bois (remplacée)		Aluminium		PVC		Non visible			Autre	
	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S1	**1780**		Façade 1 : **6 Avenue Gambetta**								
				Façade 2 : **16 Rue Coustourous**								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☐		Angle ☑		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐			Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	    											

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S2	**1025**		Façade 1 : **40 Rue Coustourous**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau						Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S2	**1054**		Façade 1 : **14 Rue Coustourous**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐	Autre ☐		
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐		**F1 : R+1 et combles**
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton	Métal	Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute			Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			☐		
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐					Autre ☐		
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe		Persienne		Pliant en tableau					Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐							
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐		
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt	À remplacer	À démolir						
Façade principale	☐	☑	☐	☐	☐	☐						
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S3	**1879 2120**		Façade 1 : **17 Avenue de Linières**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☑	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐	Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐		
Nombre de travées	1 **F1** ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐	R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐		Autre ☐				
Matière structure	Brique	Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre		
RDC	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐		
Étages	**F1** ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				
Matière remplissage	Brique	Briques et galets		Bois		Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	☐ ☐ ☐	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit	Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute		Autre				
RDC	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐				
Étages	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐						
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐		Autre ☐				
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible **F1** ☐ ☐		Autre ☐		
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau		Autre				
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1**				
Étages	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				
Façade principale	☑	☐	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S4	**1432**		Façade 1 : **Chemin de Las Borias**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☑	Mono orientée ☐		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue ☐ ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin **F1** ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 **F1** ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 **F1** ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit **F1** ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) **F1** ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC ☐ ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☑	☐	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S7	**294**		Façade 1 : **10 Impasse de Las Borios**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue **F1** ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 ☐ ☐ ☐		2 **F1** ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐			4 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 ☐ ☐ ☐		R+2 **F1** ☐ ☐			R+3 ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois	Pierre		Béton		Métal		Autre
RDC	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐
Étages	☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐				☐	
Étages	**F1** ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		**F1** ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche **F1** ☐ ☐		Génoise ☐ ☐ ☐		Avant toit **F1** ☐ ☐						Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐	Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC **F1** ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐			Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne		Pliant en tableau					Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐						
Étages	**F1** ☐ ☐			☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt		À remplacer		À démolir				**F1 : Auvent à l'avant de la parcelle et extension à l'arrière sans intérêt patrimonial.**
Façade principale	☐	☑	☐	☐		☐		☐				
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐		☐		☐				
Photographies												

Envoyé en préfecture le 23/07/2025
Reçu en préfecture le 23/07/2025
Publié le 23/07/2025
ID : 081-200066124-20250707-151_2025-DE

Caractéristiques												Description et Commentaires
Informations générales	N° Ilot	N° Cadastre	Nom	Adresse(s)								
	S7	**1048 1467**		Façade 1 : **6 Impasse de Las Borios**								
				Façade 2 :								
				Façade 3 :								
				Façade sous portique :								
Période majoritaire	Médiévale ☐	Renaissance ☐	Classique ☐	1ere moitié XVIIIe ☐	2eme moitié XVIIIe ☐	1ere moitié XIXe ☐	2eme moitié XIXe ☐	1ere moitié XXe ☐	2eme moitié XXe ☐	Non déterminée ☑		
Caractère de la parcelle	Traversant ☐	Mono orientée ☑		Angle ☐		Lanière ☐		Bastide ☐		Autre ☐		
Typologie	Maison de ville ☐	Maison de faubourg ☑	Hôtel particulier ☐	Ordonnance sur place ☐		Équipement ☐	Monument ☐	Jardin ☐		Autre ☐		
Toiture	Tôle ☐	Tuiles ☑	Terrasse ☐	Élement particulier						Autre ☐		
				Panneaux solaires ☐		Cheminée ☐		Velux ☐				
Repérage des façades relevées	F1 ☑		F2 ☐		F3 ☐			FSP ☐				
Dates des façades												
Caractère des façades	Sur rue F1 ☐		Entre rue et cour ☐ ☐		Entre cour et jardin ☐ ☐		Sur place ☐ ☐		Sur jardin ☐ ☐		Autre ☐	
Nombre de travées	1 F1 ☐ ☐		2 ☐ ☐ ☐		3 ☐ ☐ ☐		4 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Nombre de niveaux	RDC ☐ ☐ ☐		R+1 F1 ☐ ☐		R+2 ☐ ☐ ☐		R+3 ☐ ☐ ☐				Autre ☐	
Matière structure	Brique		Pan de bois		Pierre		Béton		Métal		Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐			
Matière remplissage	Brique		Briques et galets		Bois		Pierre		Béton	Métal	Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐		
Enduit	Enduit		Enduit avec pan de bois		Badigeon		Matière brute				Autre	
RDC	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐				☐	
Étages	F1 ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐					
Type de couronnement	Corniche ☐ ☐ ☐			Génoise ☐ ☐ ☐			Avant toit F1 ☐ ☐				Autre ☐	
Menuiserie majoritaire	Bois (origine) ☐ ☐ ☐		Bois (remplacée) ☐ ☐ ☐		Aluminium ☐ ☐ ☐		PVC F1 ☐ ☐		Non visible ☐ ☐ ☐		Autre ☐	
Contrevents	Écharpe			Persienne			Pliant en tableau				Autre	
RDC	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐					
Étages	F1 ☐ ☐			☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐				☐	
Catégorie de patrimoine	Remarquable	Interessant	Participe à l'ambiance urbaine	Sans intérêt			À remplacer		À démolir			
Façade principale	☐	☑	☐	☐			☐		☐			
Façades secondaires	☐	☐	☐	☐			☐		☐			
Photographies	   											