




Fiche de synthèse communale - Busque
CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE



Taux de croissance annuel sur les 10 dernières années : 0,2%
Nombre d'habitants par logements : 2,42
Activité raccordée avec rejets spécifiques : Non

URBANISME


Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : Teulié (24) Total : 24

Extension à prévoir : Non

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans : 58 habitants soit 47 EH
Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans : -

Zonage EU associé :

MAJ à prévoir
Oui



MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :
Nom Masse d'eau QMOY QMNA5 Etat Ecologique Obj bon état

Légende

Zone AC
Réseau séparatif
Réseau unitaire
PR
Station

Paramètre déclassant :
Pression ponctuelle en 2013 :

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA : 2015 Année zonage en vigueur : 2012

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement : Regie Prix redevance assainissement: 1,59€/m³+20,00€

Travaux à réaliser :

Travaux d'étanchéité sur les réseaux : Chemisage du réseau sur la partie du bourg en partant du PR du village. Réhabilitations préconisées dans le cadre du diag 2015.

Projet de lotissement au niveau du stade. Dépôt du permis d'aménager en 2022

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Type épuration : Capacité(EH): Date de mise en service : Rejet :

LE SYSTÈME DE COLLECTE

Indice de connaissance patrimoniale du réseau : 29 /120 (jamais calculé)

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refoulement	Eaux Usées	Unitaire
	9413	8499	914	8499	0

Capacité de traitement :


Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	/	DCO	/	NTK	/
Q ref	/	MES	/	Pt	/

Niveaux de rejets :


Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	/	/	/
DCO	/	/	/
MES	/	/	/

Résultats des bilans d'autosurveillance : Capacité restante (EH) 0

Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR : 2 dont équipés Sofrel : 2
Nombre de DO : 2 dont suivi déversements : 0
Dont point A1 > 2000EH : 0

Les abonnés du système de collecte :

Abonnés EU : 233
Abonnés AEP : 336 Taux de desserte : 100%
Taux AC/ANC : 69% Taux de raccordement : 94%

Rendement moyen
Dépassement valeur rédhibitoire


Taux de charge hydraulique
Taux de charge organique

Conformité équipement
Conformité performance

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	103
Installations contrôlées	43
Installations conformes	9
Installations non conformes	34
Dont polluantes	8

Conformité des installations



VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	Plan (29/120)	Arrêté
Règlement service	Autosurveillance	Equipement
Zonage EU	Temps sec	Performance
SISPEA	Temps de pluie	ARD
SDA < 10 ans	Rejet direct	Temps de pluie

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'infiltration d'eaux claires parasites permanentes et pluviales au niveau du bourg et du secteur de Valery.
Déversement du PR
La programmation des travaux de chemisage est en cours avec la régie communautaire du bassin Graulhetois afin d'éliminer ces ECPP.

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO : 2	7 regards	0 ml	3 000 ml	X brch
Suivi PR : 2				
Débit gravitaire : 0				
Nocturnes : 1				